

## REPAIR SERVICE- AND REPAIR PRICELIST

VALID FROM 01.06.2019



# Mitutoyo – Your Partner for Consultation und Service

The following repair price list  
contains five categories of prices:

**A** Checking, cleaning and adjustment including small parts (i.e. battery cover, battery SR-44, etc.). This price category will always and **only** be determined by the Reparaturabteilung / repair department.

**B** Fixed price repairs – including complete overhauling and spare parts. Please note: mark your order in this case with „B“ (or „B Plus“).

**B 1** Fixed price repair same as category B, however including calibration certificate. Please note: mark your order in this case with „B 1“ (or „B 2“).

**B 2** Fixed price repair same as category B, however including DAkkS calibration certificate and inspection sticker at special price. Please note: mark your order in this case with „B 2“ (or „B 1“).

**C** Exchange for a new instrument (special price) including, if desired, calibration certificate / DAkkS calibration certificate at extra charge (see the latest calibration price list).

**D** Exchange for a new instrument (special price) including calibration certificate at no extra charge.



Permission to repair addressed to: [werkstatt@mitutoyo.de](mailto:werkstatt@mitutoyo.de)

**Mitutoyo Deutschland GmbH**  
**Reparatur - Abteilung**  
**Borsigstr. 8-10**  
**41469 Neuss**

Head of department: Dieter Hermann  
Tel.: (02137) 102-278  
Fax: (02137) 102-355  
E-Mail: [D.Hermann@mitutoyo.de](mailto:D.Hermann@mitutoyo.de)

Repair administration: Cornelia Grohmann  
Tel.: (02137) 102-286  
Fax: (02137) 102-355  
E-Mail: [C.Grohmann@mitutoyo.de](mailto:C.Grohmann@mitutoyo.de)

**\*\*\*\*\* IMPORTANT INFORMATION \*\*\*\*\***

Quotations free of charge will only be provided for instruments that are either not included within this price list or can not be identified by code number.

Should you require a quotation even so, we will charge an additional 10.00 Euro as of June 1, 2019.

For devices not included in this price list the repair price will be calculated by the spare parts required plus labour costs. Should we determine that the repair price will be more than 50% of the original price we will inform you immediately and you will receive a quotation free of charge.

Should you require a detailed quotation (only for devices not included in the price list), there will be no charge with permission to repair; otherwise the charge will 10% of the gross repair sum, at least 45,00 € plus VAT.

Devices that have been provided with a quotation will automatically be returned freight forward marked „Unrepariert/unrepaired“ should we not receive an order for the repair within 3 weeks. For all devices sent to us for repairs we reserve the right to exchange „in part“ or „in total“.

**Conditions for Repair**

All repairs are executed according to the category chosen (see above) and include, unless the item is discontinued, spare parts as well as labour cost. Mitutoyo is entitled, without consulting the customer, to have repairs done by third parties. Your repair orders will be executed as soon as possible. The prices quoted are strictly net plus VAT valid at the time. Bills are to be payed immediately upon receipt, withou deduction.

We expect your repair orders carriage free, return shipment will be executed freight forward.

| Code Nr.  | A<br>Small part-<br>repair | B<br>Complete-<br>repair                  | B 1<br>as B inclusive<br>calibration<br>certificate<br>for special<br>price | B 2<br>as B inclusive<br>DAKKS-<br>calibration certificate<br>with inspection<br>sticker for special | C<br>Replacement into<br>new machine | D<br>Replacement into<br>new machine<br>inclusive free<br>calibration<br>certificate |
|---|----------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--|
| 101-101   |                            | nicht rentabel - Austausch in 102-301     |   |  | 36,75 €                              |  |
| 101-103   |                            | nicht rentabel - Austausch in 102-301     |   |  | 36,75 €                              |  |
| 101-104   |                            | nicht rentabel - Austausch in 102-302     |   |  | 57,75 €                              |  |
| 1013 F/FB   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 1013S / SB-10 |   |  | 113,25 €                             |  |
| 1013 S/SB-10  | 45,00 €                    | 65,90 €                                   | 80,30 €   | 93,70 €  |                                      |  |
| 102-217   |                            | nicht rentabel - Austausch in 102-301     |   |  | 36,75 €                              |  |
| 102-218   |                            | nicht rentabel - Austausch in 102-302     |   |  | 57,75 €                              |  |
| 102-236   |                            | nicht rentabel - Austausch in 102-303     |   |  | 75,00 €                              |  |
| 102-237   |                            | nicht rentabel - Austausch in 102-304     |   |  | 88,50 €                              |  |
| 102-301   |                            | Austausch                                 |   |  | 36,75 €                              |  |
| 102-302   |                            | Austausch                                 |   |  | 57,75 €                              |  |
| 102-303   |                            | Austausch                                 |   |  | 75,00 €                              |  |
| 102-304   |                            | Austausch                                 |   |  | 88,50 €                              |  |
| 102-450   |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel       |   |  |                                      |  |
| 102-451   |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel       |   |  |                                      |  |
| 102-452   |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel       |   |  |                                      |  |
| 102-453   |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel       |   |  |                                      |  |
| 102-650   |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel       |   |  |                                      |  |
| 102-651   |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel       |   |  |                                      |  |
| 102-652   |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel       |   |  |                                      |  |
| 102-653   |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel       |   |  |                                      |  |
| 102-701   |                            | Austausch                                 |   |  | 42,75 €                              |  |
| 102-702   |                            | Austausch                                 |   |  | 65,25 €                              |  |
| 102-707   |                            | Austausch                                 |   |  | 59,75 €                              |  |
| 102-708   |                            | Austausch                                 |   |  | 96,75 €                              |  |
| 103-129   |                            | Austausch                                 |   |  | 48,00 €                              |  |
| 103-130   |                            | Austausch                                 |   |  | 54,00 €                              |  |
| 103-137   |                            | Austausch                                 |   |  | 35,25 €                              |  |
| 103-138   |                            | Austausch                                 |   |  | 50,25 €                              |  |
| 103-139/-10   |                            | nicht rentabel - Austausch in 103-139-10  |   |  | 66,00 €                              |  |
| 103-140/-10   |                            | nicht rentabel - Austausch in 103-140-10  |   |  | 71,25 €                              |  |
| 103-141/-10   | 45,00 €                    | 69,90 €                                   | 91,60 €   | 111,10 €   |                                      |  |
| 103-142/-10   | 45,00 €                    | 69,90 €                                   | 91,60 €   | 111,10 €   |                                      |  |
| 103-143/-10   | 45,00 €                    | 79,40 €                                   | 101,00 €  | 120,60 €   |                                      |  |
| 103-144/-10   | 45,00 €                    | 79,40 €                                   | 101,00 €  | 120,60 €   |                                      |  |
| 103-145/-10   | 45,00 €                    | 79,40 €                                   | 104,60 €  | 130,90 €   |                                      |  |
| 103-146/-10   | 45,00 €                    | 79,40 €                                   | 104,60 €  | 130,90 €   |                                      |  |
| 103-147/-10   | 45,00 €                    | 79,40 €                                   | 104,60 €  | 130,90 €   |                                      |  |
| 103-148/-10   | 45,00 €                    | 79,40 €                                   | 104,60 €  | 130,90 €   |                                      |  |
| 103-149   | 45,00 €                    | 145,10 €                                  | 176,00 €  | 206,90 €   |                                      |  |
| 103-150   | 45,00 €                    | 145,10 €                                  | 176,00 €  | 206,90 €   |                                      |  |
| 103-151   | 45,00 €                    | 151,90 €                                  | 182,80 €  | 213,70 €   |                                      |  |
| 103-152   | 45,00 €                    | 151,90 €                                  | 182,80 €  | 213,70 €   |                                      |  |
| 103-153   | 45,00 €                    | 159,90 €                                  | 190,80 €  | 221,70 €   |                                      |  |
| 103-154   | 45,00 €                    | 159,90 €                                  | 190,80 €  | 221,70 €   |                                      |  |
| 103-155   | 45,00 €                    | 168,20 €                                  | 199,10 €  | 230,00 €   |                                      |  |
| 103-156   | 45,00 €                    | 168,20 €                                  | 199,10 €  | 230,00 €   |                                      |  |
| 103-157   | 45,00 €                    | 176,10 €                                  | 216,30 €  |  |                                      |  |
| 103-158   | 45,00 €                    | 176,10 €                                  | 216,30 €  |  |                                      |  |
| 103-159   | 45,00 €                    | 184,10 €                                  | 224,20 €  |  |                                      |  |
| 103-160   | 45,00 €                    | 184,10 €                                  | 224,20 €  |  |                                      |  |
| !!! Serie 103- B1 und B 2 Preis ohne Einstellmaße !!! |                            |   |   |  |                                      |  |
| 1040F/FB  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 1040 S/SB     |   |  | 65,25 €                              |  |
| 1040S/SB  |                            | Austausch                                 |   |  | 65,25 €                              |  |
| 1041S/SB  |                            | Austausch                                 |   |  | 67,50 €                              |  |
| 104-135/A   | 45,00 €                    | 253,80 €                                  |   |  |                                      |  |
| 104-136/A   | 45,00 €                    | 283,70 €                                  |   |  |                                      |  |
| 104-139/A   | 45,00 €                    | 173,30 €                                  |   |  |                                      |  |
| 104-140/A   | 45,00 €                    | 220,30 €                                  |   |  |                                      |  |

| Code Nr.   | A<br>Small part-<br>repair | B<br>Complete-<br>repair                 | B 1<br>as B inclusive<br>calibration<br>certificate<br>for special<br>price | B 2<br>as B inclusive<br>DAKKS-<br>calibration certificate<br>with inspection<br>sticker for special | C<br>Replacement into<br>new machine | D<br>Replacement into<br>new machine<br>inclusive free<br>calibration<br>certificate |
|--|----------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|
| 104-141/A  | 45,00 €                    | 220,30 €                                 |   |  |                                      |  |
| 104-142/A  | 45,00 €                    | 245,90 €                                 |   |  |                                      |  |
| 104-143/A  | 45,00 €                    | 245,90 €                                 |   |  |                                      |  |
| 104-144/A  | 45,00 €                    | 245,90 €                                 |   |  |                                      |  |
| 104-145/A  | 45,00 €                    | 245,90 €                                 |   |  |                                      |  |
| 104-146/A  | 45,00 €                    | 245,90 €                                 |   |  |                                      |  |
| 104-147/A  | 45,00 €                    | 245,90 €                                 |   |  |                                      |  |
| 104-148/A  | 45,00 €                    | 245,90 €                                 |   |  |                                      |  |
| 104-161/A  | 45,00 €                    | 220,30 €                                 |   |  |                                      |  |
| 104-171  |                            | Austausch                                |   |  | 141,00 €                             |  |
| 1044 F/FB  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 1044 S/SB    |   |  | 40,50 €                              |  |
| 1044F/FB-10  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 1044 S/SB-15 |   |  | 63,75 €                              |  |
| 1044FB/F-60  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 1044 S/SB-60 |   |  | 78,00 €                              |  |
| 1044S/SB   |                            | Austausch                                |   |  | 40,50 €                              |  |
| 1044S/SB-15  |                            | Austausch                                |   |  | 63,75 €                              |  |
| 1044S/SB-60  |                            | Austausch                                |   |  | 78,00 €                              |  |
| 1045 F/FB  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 1045 S/SB    |   |  | 51,75 €                              |  |
| 1045S/SB   |                            | Austausch                                |   |  | 51,75 €                              |  |
| 106-101  |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel      |   |  |                                      |  |
| 106-103  |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel      |   |  |                                      |  |
| 107-101  |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel      |   |  |                                      |  |
| 107-102  |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel      |   |  |                                      |  |
| 107-103  |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel      |   |  |                                      |  |
| 107-104  |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel      |   |  |                                      |  |
| 107-201  |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel      |   |  |                                      |  |
| 107-202  |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel      |   |  |                                      |  |
| 1109S/SB-10  | 45,00 €                    | 65,80 €                                  | 80,20 €   | 93,60 €  |                                      |  |
| 111-115  | 45,00 €                    | 86,10 €                                  | 101,60 €  | 116,00 €   |                                      |  |
| 111-116  | 45,00 €                    | 102,20 €                                 | 117,60 €  | 147,50 €   |                                      |  |
| 111-117  | 45,00 €                    | 102,20 €                                 | 117,60 €  | 147,50 €   |                                      |  |
| 111-118  | 45,00 €                    | 102,20 €                                 | 117,60 €  | 147,50 €   |                                      |  |
| 111-119  | 45,00 €                    | 102,20 €                                 | 123,80 €  | 143,40 €   |                                      |  |
| 111-120  | 45,00 €                    | 102,20 €                                 | 123,80 €  | 143,40 €   |                                      |  |
| 111-215  | 45,00 €                    | 86,10 €                                  | 101,60 €  | 116,00 €   |                                      |  |
| 112-153  | 45,00 €                    | 79,40 €                                  | 94,90 €   | 109,30 €   |                                      |  |
| 112-154  | 45,00 €                    | 79,40 €                                  | 94,90 €   | 109,30 €   |                                      |  |
| 112-201  | 45,00 €                    | 79,40 €                                  | 94,90 €   | 109,30 €   |                                      |  |
| 112-202  | 45,00 €                    | 79,40 €                                  | 94,90 €   | 109,30 €   |                                      |  |
| 112-401  | 45,00 €                    | 79,40 €                                  | 94,90 €   | 109,30 €   |                                      |  |
| 1124S/SB   |                            | Austausch                                |   |  | 75,00 €                              |  |
| 113-102  | 45,00 €                    | 123,70 €                                 | 154,60 €  |  |                                      |  |
| 113-103  | 45,00 €                    | 123,70 €                                 | 154,60 €  |  |                                      |  |
| 114-101  |                            | Austausch                                |   |  | 252,75 €                             |  |
| 114-102  |                            | Austausch                                |   |  | 297,00 €                             |  |
| 114-103  |                            | Austausch                                |   |  | 302,25 €                             |  |
| 114-121  | 45,00 €                    | 227,20 €                                 | 243,70 €  |  |                                      |  |
| 114-122  | 45,00 €                    | 260,60 €                                 | 281,20 €  |  |                                      |  |
| 114-123  | 45,00 €                    | 283,70 €                                 | 309,40 €  |  |                                      |  |
| 114-124  | 45,00 €                    | 317,10 €                                 | 342,90 €  |  |                                      |  |
| 114-161  |                            | Austausch                                |   |  | 237,00 €                             |  |
| 114-162  |                            | Austausch                                |   |  | 291,75 €                             |  |
| 114-163  |                            | Austausch                                |   |  | 237,00 €                             |  |
| 114-165  | 45,00 €                    | 219,20 €                                 | 235,70 €  |  |                                      |  |
| 114-204  | 45,00 €                    | 229,80 €                                 | 246,30 €  |  |                                      |  |
| !!! Serie 114- B 1 und B 2 Preis ohne Einstellmaße !!! |                            |  |   |  |                                      |  |

Lasergravuren bis 10 Zeichen Preis: 5,30 €, Logos, Sonderwünsche etc. auf Anfrage.

Service Reparaturdienst; Preisliste gültig ab 01.06.2019; € EURO Nettopreise zzgl. MwSt.

| Code Nr. | A<br>Small part-<br>repair | B<br>Complete-<br>repair   | B 1<br>as B inclusive<br>calibration<br>certificate<br>for special<br>price | B 2<br>as B inclusive<br>DAKKS-<br>calibration certificate<br>with inspection<br>sticker for special | C<br>Replacement into<br>new machine | D<br>Replacement into<br>new machine<br>inclusive free<br>calibration<br>certificate |
|----------|----------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|
| 115-115  |                            | Austausch  |   |  | 109,50 €                             |  |
| 115-116  |                            | Austausch  |   |  | 122,25 €                             |  |
| 115-117  |                            | Austausch  |   |  | 129,00 €                             |  |
| 115-118  |                            | Austausch  |   |  | 135,75 €                             |  |
| 115-215  |                            | Austausch  |   |  | 128,25 €                             |  |
| 115-216  |                            | Austausch  |   |  | 144,00 €                             |  |
| 115-217  |                            | Austausch  |   |  | 150,00 €                             |  |
| 115-218  |                            | Austausch  |   |  | 156,75 €                             |  |
| 115-302  |                            | Austausch  |   |  | 129,75 €                             |  |
| 115-303  |                            | Austausch  |   |  | 138,00 €                             |  |
| 115-308  |                            | Austausch  |   |  | 129,75 €                             |  |
| 115-315  |                            | Austausch  |   |  | 129,75 €                             |  |
| 115-316  |                            | Austausch  |   |  | 129,75 €                             |  |
| 1160     |                            | Gerät zu alt - Austausch in 1160T                                  |   |  | 88,50 €                              |  |
| 116-101  | 45,00 €                    | 123,70 €   |   |  |                                      |  |
| 116-102  | 45,00 €                    | 123,70 €   |   |  |                                      |  |
| 117-101  | 45,00 €                    | 118,50 €   |   |  |                                      |  |
| 117-102  | 45,00 €                    | 147,80 €   |   |  |                                      |  |
| 118-101  | 45,00 €                    | 71,40 €  | 86,80 €   | 101,20 €   |                                      |  |
| 118-102  | 45,00 €                    | 71,40 €  | 86,80 €   | 101,20 €   |                                      |  |
| 118-103  | 45,00 €                    | 71,40 €  | 86,80 €   | 101,20 €   |                                      |  |
| 118-110  | 45,00 €                    | 80,30 €  | 95,80 €   | 110,20 €   |                                      |  |
| 119-202  | 45,00 €                    | 137,20 €   | 152,60 €  | 167,10 €   |                                      |  |
| 121-145  |                            | nicht mehr reparabel   |   |  |                                      |  |
| 122-101  | 45,00 €                    | 111,50 €   | 127,00 €  | 141,40 €   |                                      |  |
| 122-102  | 45,00 €                    | 131,70 €   | 147,20 €  | 161,60 €   |                                      |  |
| 122-103  | 45,00 €                    | 131,70 €   | 147,20 €  | 161,60 €   |                                      |  |
| 122-104  | 45,00 €                    | 131,70 €   | 147,20 €  | 161,60 €   |                                      |  |
| 122-105  | 45,00 €                    | 131,70 €   | 153,40 €  | 161,60 €   |                                      |  |
| 122-106  | 45,00 €                    | 131,70 €   | 153,40 €  | 161,60 €   |                                      |  |
| 122-107  | 45,00 €                    | 131,70 €   | 153,40 €  | 161,60 €   |                                      |  |
| 122-108  | 45,00 €                    | 131,70 €   | 153,40 €  | 161,60 €   |                                      |  |
| 122-141  | 45,00 €                    | 137,20 €   | 152,60 €  | 167,10 €   |                                      |  |
| 122-142  | 45,00 €                    | 137,20 €   | 152,60 €  | 167,10 €   |                                      |  |
| 123-101  |                            | Austausch  |   |  | 167,25 €                             |  |
| 123-102  |                            | Austausch  |   |  | 187,50 €                             |  |
| 123-103  |                            | Austausch  |   |  | 206,25 €                             |  |
| 123-104  | 45,00 €                    | 138,20 €   | 153,70 €  | 168,10 €   |                                      |  |
| 123-105  | 45,00 €                    | 151,90 €   | 173,60 €  | 193,10 €   |                                      |  |
| 123-106  | 45,00 €                    | 159,90 €   | 181,50 €  | 201,10 €   |                                      |  |
| 123-107  | 45,00 €                    | 164,00 €   | 185,60 €  | 205,20 €   |                                      |  |
| 123-108  | 45,00 €                    | 172,00 €   | 193,60 €  | 213,20 €   |                                      |  |
| 123-109  | 45,00 €                    | 172,00 €   | 197,20 €  | 223,50 €   |                                      |  |
| 123-110  | 45,00 €                    | 178,80 €   | 204,00 €  | 230,30 €   |                                      |  |
| 123-111  | 45,00 €                    | 178,80 €   | 204,00 €  | 230,30 €   |                                      |  |
| 123-112  | 45,00 €                    | 178,80 €   | 204,00 €  | 230,30 €   |                                      |  |
| 126-125  | 45,00 €                    | 71,40 €  |   |  |                                      |  |
| 126-126  | 45,00 €                    | 71,40 €  |   |  |                                      |  |
| 126-127  | 45,00 €                    | 71,40 €  |   |  |                                      |  |
| 126-128  | 45,00 €                    | 71,40 €  |   |  |                                      |  |
| 126-129  | 45,00 €                    | 71,40 €  |   |  |                                      |  |
| 126-130  | 45,00 €                    | 71,40 €  |   |  |                                      |  |
|          |                            | !!! Serie 126- bei Bedarf zzgl. Preis für defekte Messeinsätze !!! |   |  |                                      |  |

| Code Nr.   | A<br>Small part-<br>repair | B<br>Complete-<br>repair | B 1<br>as B inclusive<br>calibration<br>certificate<br>for special<br>price | B 2<br>as B inclusive<br>DAkKS-<br>calibration certificate<br>with inspection<br>sticker for special | C<br>Replacement into<br>new machine | D<br>Replacement into<br>new machine<br>inclusive free<br>calibration<br>certificate |
|--|----------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| 128-101  |                            |                          | Austausch   |  | 107,25 €                             |  |
| 128-102  |                            |                          | Austausch   |  | 133,50 €                             |  |
| 129-109  |                            |                          | Austausch   |  | 125,25 €                             |  |
| 129-110  |                            |                          | Austausch   |  | 126,75 €                             |  |
| 129-111  | 45,00 €                    | 79,40 €                  |   |  |                                      |  |
| 129-112  | 45,00 €                    | 119,70 €                 |   |  |                                      |  |
| 129-113  | 45,00 €                    | 86,10 €                  |   |  |                                      |  |
| 129-114  | 45,00 €                    | 91,40 €                  |   |  |                                      |  |
| 129-115  | 45,00 €                    | 110,40 €                 |   |  |                                      |  |
| 129-116  | 45,00 €                    | 145,10 €                 |   |  |                                      |  |
| 129-152  | 45,00 €                    | 186,90 €                 |   |  |                                      |  |
| 129-153  | 45,00 €                    | 186,90 €                 |   |  |                                      |  |
| !!! Serie 129- bei Bedarf zzgl. Preis für defekte Messeinsätze !!! |                            |                          |   |  |                                      |  |
| 133-143  |                            |                          | Austausch   |  | 96,75 €                              |  |
| 133-144  |                            |                          | Austausch   |  | 101,25 €                             |  |
| 133-145  |                            |                          | Austausch   |  | 105,75 €                             |  |
| 133-146  |                            |                          | Austausch   |  | 108,75 €                             |  |
| 133-147  |                            |                          | Austausch   |  | 111,75 €                             |  |
| 133-148  |                            |                          | Austausch   |  | 120,75 €                             |  |
| 133-149  |                            |                          | Austausch   |  | 126,75 €                             |  |
| 133-150  |                            |                          | Austausch   |  | 130,50 €                             |  |
| 133-151  |                            |                          | Austausch   |  | 136,50 €                             |  |
| 133-152  |                            |                          | Austausch   |  | 147,75 €                             |  |
| 137-001  |                            |                          | Gerät zu alt - Austausch in 137-011   |  | 109,50 €                             |  |
| 137-003  |                            |                          | Gerät zu alt - Austausch in 137-013   |  | 138,00 €                             |  |
| 137-011  |                            |                          | Austausch   |  | 109,50 €                             |  |
| 137-013  |                            |                          | Austausch   |  | 138,00 €                             |  |
| 137-101  |                            |                          | Gerät zu alt - Austausch in 137-201   |  | 170,25 €                             |  |
| 137-102  |                            |                          | Gerät zu alt - Austausch in 137-202   |  | 243,00 €                             |  |
| 137-103  |                            |                          | Gerät zu alt - Austausch in 137-203   |  | 332,25 €                             |  |
| 137-104  |                            |                          | Gerät zu alt - Austausch in 137-204   |  | 441,75 €                             |  |
| 137-105  |                            |                          | Gerät zu alt - Austausch in 137-205   |  | 578,25 €                             |  |
| 137-106  |                            |                          | Gerät zu alt - Austausch in 137-206   |  | 219,75 €                             |  |
| 137-107  |                            |                          | Gerät zu alt - Austausch in 137-207   |  | 310,50 €                             |  |
| 137-108  |                            |                          | Gerät zu alt - Austausch in 137-208   |  | 426,75 €                             |  |
| 137-109  |                            |                          | Gerät zu alt - Austausch in 137-209   |  | 534,75 €                             |  |
| 137-110  |                            |                          | Gerät zu alt - Austausch in 137-210   |  | 678,75 €                             |  |
| 137-201  |                            |                          | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel   |  |                                      |  |
| 137-202  | 45,00 €                    | 161,30 €                 |   |  |                                      |  |
| 137-203  | 45,00 €                    | 219,20 €                 |   |  |                                      |  |
| 137-204  | 45,00 €                    | 283,70 €                 |   |  |                                      |  |
| 137-205  | 45,00 €                    | 334,60 €                 |   |  |                                      |  |
| 137-206  | 45,00 €                    | 145,10 €                 |   |  |                                      |  |
| 137-207  | 45,00 €                    | 201,70 €                 |   |  |                                      |  |
| 137-208  | 45,00 €                    | 277,00 €                 |   |  |                                      |  |
| 137-209  | 45,00 €                    | 346,70 €                 |   |  |                                      |  |
| 137-210  | 45,00 €                    | 462,30 €                 |   |  |                                      |  |
| 139-001  |                            |                          | Austausch   |  | 156,00 €                             |  |
| 139-003  |                            |                          | Austausch   |  | 90,00 €                              |  |
| 139-005  |                            |                          | Austausch   |  | 94,50 €                              |  |
| 141-001  |                            |                          | Austausch   |  | 48,00 €                              |  |
| 141-003  |                            |                          | Austausch   |  | 94,50 €                              |  |
| 141-009  |                            |                          | Austausch   |  | 108,00 €                             |  |
| 141-011  |                            |                          | Austausch   |  | 96,75 €                              |  |
| 141-025  |                            |                          | Austausch   |  | 75,75 €                              |  |
| 141-027  |                            |                          | Austausch   |  | 84,00 €                              |  |
| 143-101  | 45,00 €                    | 135,80 €                 | 151,20 €  | 165,60 €   |                                      |  |
| 143-102  | 45,00 €                    | 149,10 €                 | 164,60 €  | 179,00 €   |                                      |  |
| 143-103  | 45,00 €                    | 172,00 €                 | 187,50 €  | 201,90 €   |                                      |  |
| 143-104  | 45,00 €                    | 186,90 €                 | 202,40 €  | 216,80 €   |                                      |  |

| Code Nr. | A<br>Small part-<br>repair | B<br>Complete-<br>repair            | B 1<br>as B inclusive<br>calibration<br>certificate<br>for special<br>price | B 2<br>as B inclusive<br>DAKKS-<br>calibration certificate<br>with inspection<br>sticker for special | C<br>Replacement into<br>new machine | D<br>Replacement into<br>new machine<br>inclusive free<br>calibration<br>certificate |
|----------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| 145-185  | 45,00 €                    | 108,80 €                            | 126,30 €  |  |                                      |  |
| 145-186  | 45,00 €                    | 127,60 €                            | 145,10 €  |  |                                      |  |
| 145-187  | 45,00 €                    | 131,70 €                            | 154,40 €  |  |                                      |  |
| 145-188  | 45,00 €                    | 131,70 €                            | 160,60 €  |  |                                      |  |
| 145-189  | 45,00 €                    | 131,70 €                            | 167,80 €  |  |                                      |  |
| 145-190  | 45,00 €                    | 131,70 €                            | 167,80 €  |  |                                      |  |
| 145-191  | 45,00 €                    | 131,70 €                            | 167,80 €  |  |                                      |  |
| 145-192  | 45,00 €                    | 131,70 €                            | 167,80 €  |  |                                      |  |
| 146-101  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 146-121 |   |  | 206,25 €                             |  |
| 146-103  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 146-122 |   |  | 286,50 €                             |  |
| 146-105  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 146-123 |   |  | 286,50 €                             |  |
| 146-107  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 146-124 |   |  | 303,00 €                             |  |
| 146-109  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 146-125 |   |  | 322,50 €                             |  |
| 146-121  | 45,00 €                    | 112,00 €                            |   |  |                                      |  |
| 146-122  | 45,00 €                    | 127,30 €                            |   |  |                                      |  |
| 146-123  | 45,00 €                    | 127,30 €                            |   |  |                                      |  |
| 146-124  | 45,00 €                    | 127,30 €                            |   |  |                                      |  |
| 146-125  | 45,00 €                    | 149,40 €                            |   |  |                                      |  |
| 146-221  | 45,00 €                    | 131,40 €                            |   |  |                                      |  |
| 146-222  | 45,00 €                    | 160,80 €                            |   |  |                                      |  |
| 146-223  | 45,00 €                    | 180,00 €                            |   |  |                                      |  |
| 146-224  | 45,00 €                    | 180,00 €                            |   |  |                                      |  |
| 146-225  | 45,00 €                    | 180,00 €                            |   |  |                                      |  |
| 147-301  | 45,00 €                    | 90,00 €                             | 105,50 €  | 119,90 €   |                                      |  |
| 147-302  | 45,00 €                    | 90,00 €                             | 105,50 €  | 119,90 €   |                                      |  |
| 147-303  | 45,00 €                    | 90,00 €                             | 105,50 €  | 119,90 €   |                                      |  |
| 147-304  | 45,00 €                    | 90,00 €                             | 105,50 €  | 119,90 €   |                                      |  |
| 148-103  |                            | nicht rentabel - Austausch          |   |  | 51,75 €                              |  |
| 148-104  |                            | nicht rentabel - Austausch          |   |  | 43,50 €                              |  |
| 148-120  |                            | nicht rentabel - Austausch          |   |  | 57,00 €                              |  |
| 148-121  |                            | nicht rentabel - Austausch          |   |  | 54,00 €                              |  |
| 148-132  |                            | nicht rentabel - Austausch          |   |  | 50,25 €                              |  |
| 148-133  |                            | nicht rentabel - Austausch          |   |  | 55,50 €                              |  |
| 148-142  |                            | nicht rentabel - Austausch          |   |  | 72,00 €                              |  |
| 148-143  |                            | nicht rentabel - Austausch          |   |  | 75,75 €                              |  |
| 148-150  |                            | nicht rentabel - Austausch          |   |  | 55,50 €                              |  |
| 148-151  |                            | nicht rentabel - Austausch          |   |  | 59,25 €                              |  |
| 148-152  |                            | nicht rentabel - Austausch          |   |  | 59,25 €                              |  |
| 148-153  |                            | nicht rentabel - Austausch          |   |  | 63,00 €                              |  |
| 148-201  |                            | nicht rentabel - Austausch          |   |  | 46,50 €                              |  |
| 148-203  |                            | nicht rentabel - Austausch          |   |  | 51,00 €                              |  |
| 148-205  |                            | nicht rentabel - Austausch          |   |  | 49,50 €                              |  |
| 148-207  |                            | nicht rentabel - Austausch          |   |  | 51,75 €                              |  |
| 148-209  |                            | nicht rentabel - Austausch          |   |  | 46,50 €                              |  |
| 148-211  |                            | nicht rentabel - Austausch          |   |  | 52,50 €                              |  |
| 148-215  |                            | nicht rentabel - Austausch          |   |  | 75,00 €                              |  |
| 148-216  |                            | nicht rentabel - Austausch          |   |  | 78,00 €                              |  |
| 148-220  |                            | nicht rentabel - Austausch          |   |  | 48,75 €                              |  |
| 148-221  |                            | nicht rentabel - Austausch          |   |  | 51,75 €                              |  |
| 148-222  |                            | nicht rentabel - Austausch          |   |  | 51,75 €                              |  |
| 148-223  |                            | nicht rentabel - Austausch          |   |  | 54,00 €                              |  |
| 148-242  |                            | nicht rentabel - Austausch          |   |  | 72,75 €                              |  |
| 148-243  |                            | nicht rentabel - Austausch          |   |  | 76,50 €                              |  |
| 148-301  |                            | nicht rentabel - Austausch          |   |  | 47,25 €                              |  |
| 148-302  |                            | nicht rentabel - Austausch          |   |  | 50,25 €                              |  |
| 148-303  |                            | nicht rentabel - Austausch          |   |  | 57,00 €                              |  |
| 148-304  |                            | nicht rentabel - Austausch          |   |  | 60,75 €                              |  |
| 148-305  |                            | nicht rentabel - Austausch          |   |  | 69,75 €                              |  |
| 148-306  |                            | nicht rentabel - Austausch          |   |  | 72,75 €                              |  |
| 148-307  |                            | nicht rentabel - Austausch          |   |  | 48,00 €                              |  |
| 148-308  |                            | nicht rentabel - Austausch          |   |  | 54,00 €                              |  |
| 148-309  |                            | nicht rentabel - Austausch          |   |  | 51,75 €                              |  |



| Code Nr. | A<br>Small part-<br>repair | B<br>Complete-<br>repair   | B 1<br>as B inclusive<br>calibration<br>certificate<br>for special<br>price | B 2<br>as B inclusive<br>DAkKS-<br>calibration certificate<br>with inspection<br>sticker for special | C<br>Replacement into<br>new machine | D<br>Replacement into<br>new machine<br>inclusive free<br>calibration<br>certificate |
|----------|----------------------------|----------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| 148-310  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 54,75 €                              |  |
| 148-311  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 54,75 €                              |  |
| 148-312  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 57,75 €                              |  |
| 148-316  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 56,25 €                              |  |
| 148-317  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 60,75 €                              |  |
| 148-318  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 60,75 €                              |  |
| 148-319  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 63,75 €                              |  |
| 148-322  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 70,50 €                              |  |
| 148-323  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 76,50 €                              |  |
| 148-342  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 74,25 €                              |  |
| 148-343  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 78,00 €                              |  |
| 148-503  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 55,50 €                              |  |
| 148-504  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 63,75 €                              |  |
| 148-506  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 59,25 €                              |  |
| 148-508  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 59,25 €                              |  |
| 148-513  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 66,00 €                              |  |
| 148-801  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 49,50 €                              |  |
| 148-802  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 54,00 €                              |  |
| 148-803  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 55,50 €                              |  |
| 148-804  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 60,75 €                              |  |
| 148-821  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 50,25 €                              |  |
| 148-822  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 54,75 €                              |  |
| 148-823  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 53,25 €                              |  |
| 148-824  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 57,00 €                              |  |
| 148-853  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 60,75 €                              |  |
| 148-854  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 64,50 €                              |  |
| 148-863  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 63,75 €                              |  |
| 148-864  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 66,75 €                              |  |
| 149-131  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 55,50 €                              |  |
| 149-132  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 52,50 €                              |  |
| 149-183  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 52,50 €                              |  |
| 149-184  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 55,50 €                              |  |
| 149-801  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 53,25 €                              |  |
| 149-802  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 56,25 €                              |  |
| 149-821  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 54,75 €                              |  |
| 149-822  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 57,75 €                              |  |
| 150-189  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 57,00 €                              |  |
| 150-190  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 54,00 €                              |  |
| 150-191  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 51,75 €                              |  |
| 150-192  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 44,25 €                              |  |
| 150-195  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 49,50 €                              |  |
| 150-196  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 46,50 €                              |  |
| 150-209  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 73,50 €                              |  |
| 150-210  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 78,75 €                              |  |
| 150-211  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 70,50 €                              |  |
| 150-212  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 75,75 €                              |  |
| 150-219  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 63,75 €                              |  |
| 150-220  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 70,50 €                              |  |
| 150-801  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 52,50 €                              |  |
| 150-802  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 57,00 €                              |  |
| 150-821  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 59,25 €                              |  |
| 150-822  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 64,50 €                              |  |
| 151-221  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 86,25 €                              |  |
| 151-222  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 81,00 €                              |  |
| 151-223  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 78,75 €                              |  |
| 151-224  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 74,25 €                              |  |
| 151-225  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 82,50 €                              |  |
| 151-226  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 90,00 €                              |  |
| 151-255  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 128,25 €                             |  |
| 151-256  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 119,25 €                             |  |
| 151-259  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 124,50 €                             |  |
| 151-260  |                            | nicht rentabel - Austausch |   |  | 115,50 €                             |  |

| Code Nr.  | A<br>Small part-<br>repair | B<br>Complete-<br>repair                                   | B 1<br>as B inclusive<br>calibration<br>certificate<br>for special<br>price | B 2<br>as B inclusive<br>DAKKS-<br>calibration certificate<br>with inspection<br>sticker for special | C<br>Replacement into<br>new machine | D<br>Replacement into<br>new machine<br>inclusive free<br>calibration<br>certificate |
|-----------|----------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|
| 152-101   |                            | nicht rentabel - Austausch                                 |   |  | 78,00 €                              |  |
| 152-102   |                            | nicht rentabel - Austausch                                 |   |  | 125,25 €                             |  |
| 152-103   |                            | nicht rentabel - Austausch                                 |   |  | 183,00 €                             |  |
| 152-283   |                            | nicht rentabel - Austausch                                 |   |  | 139,50 €                             |  |
| 152-332   |                            | nicht rentabel - Austausch                                 |   |  | 186,75 €                             |  |
| 152-348   |                            | nicht rentabel - Austausch                                 |   |  | 225,75 €                             |  |
| 152-380   | 45,00 €                    | 168,20 €   |   |  |                                      |  |
| 152-389   |                            | Austausch  |   |  | 183,75 €                             |  |
| 152-390   |                            | Austausch  |   |  | 183,75 €                             |  |
| 152-401   | 45,00 €                    | 168,20 €   |   |  |                                      |  |
| 152-402   | 45,00 €                    | 168,20 €   |   |  |                                      |  |
| 153-101   |                            | nicht rentabel - Austausch                                 |   |  | 106,50 €                             |  |
| 153-201   |                            | nicht rentabel - Austausch                                 |   |  | 117,00 €                             |  |
| 153-202   |                            | nicht rentabel - Austausch                                 |   |  | 124,50 €                             |  |
| 153-203   |                            | nicht rentabel - Austausch                                 |   |  | 111,00 €                             |  |
| 153-204   |                            | nicht rentabel - Austausch                                 |   |  | 117,75 €                             |  |
| 155-127   |                            | nicht rentabel - Austausch                                 |   |  | 34,50 €                              |  |
| 155-128   |                            | nicht rentabel - Austausch                                 |   |  | 35,25 €                              |  |
| 155-129   |                            | nicht rentabel - Austausch                                 |   |  | 35,25 €                              |  |
| 155-130   |                            | nicht rentabel - Austausch                                 |   |  | 40,50 €                              |  |
| 155-131   |                            | nicht rentabel - Austausch                                 |   |  | 40,50 €                              |  |
| 155-132   |                            | nicht rentabel - Austausch                                 |   |  | 45,00 €                              |  |
| 160-101   | 45,00 €                    | 141,20 €   | 177,30 €  | 213,30 €   |                                      |  |
| 160-104   | 45,00 €                    | 184,10 €   | 220,10 €  | 256,20 €   |                                      |  |
| 160-110   | 45,00 €                    | 219,20 €   | 285,10 €  |  |                                      |  |
| 160-113   | 45,00 €                    | 297,10 €   | 363,00 €  |  |                                      |  |
| 160-127   | 45,00 €                    | 112,70 €   | 124,00 €  | 136,40 €   |                                      |  |
| 160-128   | 45,00 €                    | 127,60 €   | 145,10 €  | 163,70 €   |                                      |  |
| 160-150   | 45,00 €                    | 112,70 €   | 124,00 €  |  |                                      |  |
| 160-151   | 45,00 €                    | 127,60 €   | 145,10 €  |  |                                      |  |
| 160-153   | 45,00 €                    | 141,20 €   | 177,30 €  |  |                                      |  |
| 160-155   | 45,00 €                    | 184,10 €   | 220,10 €  |  |                                      |  |
| 160-157   | 45,00 €                    | 219,20 €   | 285,10 €  |  |                                      |  |
| 160-159   | 45,00 €                    | 297,10 €   | 363,00 €  |  |                                      |  |
| 164-122   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 164-163                        |   |  | 594,00 €                             |  |
| 164-161   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 164-163                        |   |  | 594,00 €                             |  |
| 164-163   | 45,00 €                    | 298,40 €   | 340,60 €  |  |                                      |  |
|           |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel                        |   |  |                                      |  |
| 169-101   | 45,00 €                    | 140,70 €   | 156,10 €  | 170,60 €   |                                      |  |
| 169-201   | 45,00 €                    | 151,50 €   | 167,00 €  | 181,40 €   |                                      |  |
| 169-202   | 45,00 €                    | 151,50 €   | 167,00 €  | 181,40 €   |                                      |  |
| * 178-296 | 95,00 €                    |  |   |  | 344,00 €                             |  |
| * 178-383 | 95,00 €                    |  |   |  | 540,75 €                             |  |
| * 178-384 | 95,00 €                    |  |   |  | 540,75 €                             |  |
| * 178-385 | 95,00 €                    |  |   |  | 540,75 €                             |  |
| * 178-386 | 95,00 €                    |  |   |  | 429,75 €                             |  |
| * 178-387 | 95,00 €                    |  |   |  | 477,75 €                             |  |
| * 178-388 | 95,00 €                    |  |   |  | 915,00 €                             |  |
| * 178-390 | 95,00 €                    |  |   |  | 289,00 €                             |  |
| * 178-391 | 95,00 €                    |  |   |  | 289,00 €                             |  |
| * 178-392 | 95,00 €                    |  |   |  | 477,75 €                             |  |
| * 178-393 | 95,00 €                    |  |   |  | 477,75 €                             |  |
| * 178-394 | 95,00 €                    |  |   |  | 477,75 €                             |  |
| * 178-395 | 95,00 €                    |  |   |  | 344,00 €                             |  |
|           |                            | * A Reparatur nur wenn möglich - ansonsten Austausch = C * |   |  |                                      |  |
| 187-501   | 65,00 €                    |  |   |  | 606,75 €                             |  |
| 187-502   | 65,00 €                    |  |   |  | 626,25 €                             |  |
| 187-907   |                            | Austausch  |   |  | 164,25 €                             |  |
| 187-908   |                            | Austausch  |   |  | 172,50 €                             |  |
|           |                            | * A Reparatur nur wenn möglich - ansonsten Austausch = C * |   |  |                                      |  |

| Code Nr.   | A<br>Small part-<br>repair | B<br>Complete-<br>repair                 | B 1<br>as B inclusive<br>calibration<br>certificate<br>for special<br>price | B 2<br>as B inclusive<br>DAKKS-<br>calibration certificate<br>with inspection<br>sticker for special | C<br>Replacement into<br>new machine | D<br>Replacement into<br>new machine<br>inclusive free<br>calibration<br>certificate |
|--|----------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|
| 1900 F/FB  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 1900SB-10    |   |  | 124,50 €                             |  |
| 1900F-60   | 45,00 €                    | 67,40 €                                  | 81,80 €   | 95,20 €  |                                      |  |
| 1900FB-60  | 45,00 €                    | 67,40 €                                  | 81,80 €   | 95,20 €  |                                      |  |
| 1900F-62   | 45,00 €                    | 67,40 €                                  | 81,80 €   | 95,20 €  |                                      |  |
| 1900FB-62  | 45,00 €                    | 67,40 €                                  | 81,80 €   | 95,20 €  |                                      |  |
| 1900S/SB-10  | 45,00 €                    | 67,40 €                                  | 81,80 €   | 95,20 €  |                                      |  |
| 1900S/SB-70  | 45,00 €                    | 67,40 €                                  | 81,80 €   | 95,20 €  |                                      |  |
| 1900S/SB-72  | 45,00 €                    | 67,40 €                                  | 81,80 €   | 95,20 €  |                                      |  |
| 1911 /B  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 1911TB-10    |   |  | 109,50 €                             |  |
| 1913B-10   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 1913TB-10    |   |  | 114,75 €                             |  |
| 192-007  | 45,00 €                    | 204,20 €                                 | 219,20 €  |  |                                      |  |
| 192-104  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 192-132      |   |  | 808,50 €                             |  |
| 192-105  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 192-133      |   |  | 1.483,50 €                           |  |
| 192-106  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 192-130      |   |  | 466,50 €                             |  |
| 192-130  | 65,00 €                    | 311,60 €                                 | 334,20 €  | 352,80 €   |                                      |  |
| 192-132  | 65,00 €                    | 368,10 €                                 | 414,50 €  | 454,60 €   |                                      |  |
| 192-133  | 65,00 €                    | 417,90 €                                 | 510,60 €  | 593,00 €   |                                      |  |
| 192-601/-613   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 192-613-10   |   |  | 667,50 €                             |  |
| 192-603/-614   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 192-614-10   |   |  | 915,75 €                             |  |
| 192-604/-615   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 192-615-10   |   |  | 1.731,75 €                           |  |
| 192-613-10   | 65,00 €                    | 313,50 €                                 | 336,20 €  | 354,70 €   |                                      |  |
| 192-614-10   | 65,00 €                    | 329,50 €                                 | 375,80 €  | 416,00 €   |                                      |  |
| 192-615-10   | 65,00 €                    | 354,70 €                                 | 447,40 €  | 529,80 €   |                                      |  |
| * 192-651/-663   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 192-663-10   |   |  | 889,50 €                             |  |
| * 192-653/-664   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 192-664-10   |   |  | 1.136,25 €                           |  |
| * 192-654/-665   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 192-665-10   |   |  | 1.969,50 €                           |  |
| * Signaltaster 192-002 passt nicht mehr auf die neue Ausführung *  |                            |  |   |  |                                      |  |
| Bei Bedarf 192-002 Austausch in 192-007  |                            |  |   |  | 387,75 €                             |  |
| 192-663-10   | 65,00 €                    | 424,70 €                                 | 447,30 €  | 465,90 €   |                                      |  |
| 192-664-10   | 65,00 €                    | 460,80 €                                 | 507,20 €  | 547,30 €   |                                      |  |
| 192-665-10   | 65,00 €                    | 496,00 €                                 | 588,70 €  | 671,10 €   |                                      |  |
| !!! Serie 192- zzgl. Preis für Halter & Nadel falls defekt !!!   |                            |  |   |  |                                      |  |
| Alle Höhenmess- und Anreißgeräte die ohne OVP eingeschickt werden,<br>erhalten von uns eine neue Systemverpackung die zzgl. zur Reparatur wie folgt berechnet wird |                            |  |   |  |                                      |  |
| 300 mm Messbereich 15,00€  |                            |  |   |  |                                      |  |
| 600 mm Messbereich 29,00 €   |                            |  |   |  |                                      |  |
| 1000 mm Messbereich 44,00 €  |                            |  |   |  |                                      |  |
| 1929 F/FB  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 1929 SB      |   |  | 71,25 €                              |  |
| 1929S/SB   |                            | Austausch                                |   |  | 71,25 €                              |  |
| 1929F/FB-60  | 45,00 €                    | 63,00 €                                  | 77,50 €   | 90,80 €  |                                      |  |
| 1929S/SB-60  | 45,00 €                    | 63,00 €                                  | 77,50 €   | 90,80 €  |                                      |  |
| 1929F/FB-62  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 1929 S/SB-62 |   |  | 89,25 €                              |  |
| 1929S/SB-62  |                            | Austausch                                |   |  | 89,25 €                              |  |
| 193-101  |                            | Austausch                                |   |  | 93,75 €                              |  |
| 193-102  |                            | Austausch                                |   |  | 141,00 €                             |  |
| 193-103  |                            | Austausch                                |   |  | 177,00 €                             |  |
| 193-104  |                            | Austausch                                |   |  | 194,25 €                             |  |
| 193-111  |                            | Austausch                                |   |  | 128,25 €                             |  |
| 193-112  |                            | Austausch                                |   |  | 157,50 €                             |  |
| 193-113  |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel      |   |  |                                      |  |
| 193-114  |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel      |   |  |                                      |  |
| 193-305  |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel      |   |  |                                      |  |
| 193-306  |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel      |   |  |                                      |  |
| 193-307  |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel      |   |  |                                      |  |
| 193-308  |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel      |   |  |                                      |  |
| 193-309  |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel      |   |  |                                      |  |
| 193-310  |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel      |   |  |                                      |  |
| 1960   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 1960T        |   |  | 104,25 €                             |  |

Lasergravuren bis 10 Zeichen Preis: 5,30 €, Logos, Sonderwünsche etc. auf Anfrage.

Service Reparaturdienst; Preisliste gültig ab 01.06.2019; € EURO Nettopreise zzgl. MwSt.

| Code Nr.   | A<br>Small part-<br>repair | B<br>Complete-<br>repair                | B 1<br>as B inclusive<br>calibration<br>certificate<br>for special<br>price | B 2<br>as B inclusive<br>DAKKS-<br>calibration certificate<br>with inspection<br>sticker for special | C<br>Replacement into<br>new machine | D<br>Replacement into<br>new machine<br>inclusive free<br>calibration<br>certificate |
|--|----------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--|
| 197-101  | 45,00 €                    | 135,80 €                                | 178,00 €  |  |                                      |  |
| 201-101  | 45,00 €                    | 211,00 €                                |   |  |                                      |  |
| 201-102  | 45,00 €                    | 219,70 €                                |   |  |                                      |  |
| 201-103  | 45,00 €                    | 227,20 €                                |   |  |                                      |  |
| 201-104  | 45,00 €                    | 231,50 €                                |   |  |                                      |  |
| 201-105  | 45,00 €                    | 243,50 €                                |   |  |                                      |  |
| 201-106  | 45,00 €                    | 256,50 €                                |   |  |                                      |  |
| 201-107  | 45,00 €                    | 269,40 €                                |   |  |                                      |  |
| 201-108  | 45,00 €                    | 280,30 €                                |   |  |                                      |  |
| 201-109  | 45,00 €                    | 287,10 €                                |   |  |                                      |  |
| 201-110  | 45,00 €                    | 287,10 €                                |   |  |                                      |  |
| 201-111  | 45,00 €                    | 287,10 €                                |   |  |                                      |  |
| 201-112  | 45,00 €                    | 287,10 €                                |   |  |                                      |  |
| !!! Serie 201- zzgl. Reparatur- bzw. Austauschpreis für Messuhr (falls defekt) !!! |                            |   |   |  |                                      |  |
| 2044FE/FEB   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 2044S       |   |  | 46,50 €                              |  |
| 2044F/FB-60  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 2044S/SB-60 |   |  | 80,25 €                              |  |
| 2044S/SB   |                            | Austausch                               |   |  | 46,50 €                              |  |
| 2044S/SB-60  |                            | Austausch                               |   |  | 80,25 €                              |  |
| 2045FE/FEB   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 2045S       |   |  | 50,25 €                              |  |
| 2045S/SB   |                            | Austausch                               |   |  | 50,25 €                              |  |
| 2046FE/FEB   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 2046S       |   |  | 26,25 €                              |  |
| 2046FE/FEB-09  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 2046S/SB-09 |   |  | 45,00 €                              |  |
| 2046F/FB-60  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 2046S/SB-60 |   |  | 90,75 €                              |  |
| 2046FE/FEB-80  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 2046S/SB-80 |   |  | 102,75 €                             |  |
| 2046S/SB   |                            | Austausch                               |   |  | 26,25 €                              |  |
| 2046S/SB-09  |                            | Austausch                               |   |  | 45,00 €                              |  |
| 2046S/SB-60  |                            | Austausch                               |   |  | 90,75 €                              |  |
| 2046 S/SB-80   |                            | Austausch                               |   |  | 102,75 €                             |  |
| 2047 FE/FEB  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 2047S/SB    |   |  | 48,75 €                              |  |
| 2047 S/SB  |                            | Austausch                               |   |  | 48,75 €                              |  |
| 2048FE/FEB-10  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 2048S/SB-10 |   |  | 61,50 €                              |  |
| 2048S/SB-10  |                            | Austausch                               |   |  | 61,50 €                              |  |
| 2050FE/FEB-10  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 2050S/SB-19 |   |  | 67,50 €                              |  |
| 2050S/SB-19  |                            | Austausch                               |   |  | 67,50 €                              |  |
| 2052FE/FEB-10  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 2052S/SB-19 |   |  | 86,25 €                              |  |
| 2052S/SB-19  |                            | Austausch                               |   |  | 86,25 €                              |  |
| 209-300  |                            | 180,60 €                                |   |  |                                      |  |
| 209-301  |                            | 180,60 €                                |   |  |                                      |  |
| 209-302  |                            | 180,60 €                                |   |  |                                      |  |
| 209-303  |                            | 180,60 €                                |   |  |                                      |  |
| 209-304  |                            | 180,60 €                                |   |  |                                      |  |
| 209-305  |                            | 180,60 €                                |   |  |                                      |  |
| 209-306  |                            | 180,60 €                                |   |  |                                      |  |
| 209-307  |                            | 180,60 €                                |   |  |                                      |  |
| 209-308  |                            | 180,60 €                                |   |  |                                      |  |
| 209-309  |                            | 180,60 €                                |   |  |                                      |  |
| 209-310  |                            | 180,60 €                                |   |  |                                      |  |
| 209-311  |                            | 180,60 €                                |   |  |                                      |  |
| 209-312  |                            | 180,60 €                                |   |  |                                      |  |
| 209-400  |                            | 180,60 €                                |   |  |                                      |  |
| 209-401  |                            | 180,60 €                                |   |  |                                      |  |
| 209-402  |                            | 180,60 €                                |   |  |                                      |  |
| 209-403  |                            | 180,60 €                                |   |  |                                      |  |
| 209-404  |                            | 180,60 €                                |   |  |                                      |  |
| 209-405  |                            | 180,60 €                                |   |  |                                      |  |
| 209-406  |                            | 180,60 €                                |   |  |                                      |  |

| Code Nr.  | A<br>Small part-<br>repair | B<br>Complete-<br>repair | B 1<br>as B inclusive<br>calibration<br>certificate<br>for special<br>price | B 2<br>as B inclusive<br>DAkKS-<br>calibration certificate<br>with inspection<br>sticker for special | C<br>Replacement into<br>new machine | D<br>Replacement into<br>new machine<br>inclusive free<br>calibration<br>certificate |
|-----------|----------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| 209-407   |                            | 180,60 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-500   |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-501   |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-502   |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-503   |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-504   |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-505   |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-506   |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-507   |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-508   |                            |                          | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel   |  |                                      |  |
| 209-509   |                            |                          | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel   |  |                                      |  |
| 209-510   |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-511   |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-512   |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-513   |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-514   |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-515   |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-516   |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-517   |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-520   |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-521   |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-522   |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-530   |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-531   |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-532   |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-533   |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-534   |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-535   |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-536   |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-550/M |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-551/M |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-552/M |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-553/M |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-554/M |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-555   |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-556/M |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-557   |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-558/M |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-570/M |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-571   |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-572/M |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-573/M |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-601   |                            | 178,30 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-602   |                            | 208,50 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-603   |                            | 59,00 €                  |   |  |                                      |  |
| 209-604   |                            | 208,50 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-605   |                            | 180,60 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-606   |                            | 180,60 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-607   |                            | 180,60 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-608   |                            | 180,60 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-609   |                            | 180,60 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-638   |                            |                          | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel   |  |                                      |  |
| 209-639   |                            |                          | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel   |  |                                      |  |
| 209-640   |                            |                          | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel   |  |                                      |  |
| 209-641   |                            |                          | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel   |  |                                      |  |
| 209-642   |                            |                          | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel   |  |                                      |  |
| 209-643   |                            |                          | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel   |  |                                      |  |
| 209-650   |                            | 180,60 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-651   |                            | 180,60 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-652   |                            | 180,60 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-653   |                            | 180,60 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-654   |                            | 180,60 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-655   |                            | 180,60 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-656   |                            | 180,60 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-657   |                            | 180,60 €                 |   |  |                                      |  |

| Code Nr. | A<br>Small part-<br>repair | B<br>Complete-<br>repair | B 1<br>as B inclusive<br>calibration<br>certificate<br>for special<br>price | B 2<br>as B inclusive<br>DAKKS-<br>calibration certificate<br>with inspection<br>sticker for special | C<br>Replacement into<br>new machine | D<br>Replacement into<br>new machine<br>inclusive free<br>calibration<br>certificate |
|----------|----------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| 209-658  |                            | 180,60 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-659  |                            | 180,60 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-660  |                            | 180,60 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-661  |                            | 180,60 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-662  |                            | 180,60 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-800  |                            | Gerät zu alt             | - nicht mehr reparabel  |  |                                      |  |
| 209-801  |                            | Gerät zu alt             | - nicht mehr reparabel  |  |                                      |  |
| 209-802  |                            | Gerät zu alt             | - nicht mehr reparabel  |  |                                      |  |
| 209-803  |                            | Gerät zu alt             | - nicht mehr reparabel  |  |                                      |  |
| 209-810  |                            | Gerät zu alt             | - nicht mehr reparabel  |  |                                      |  |
| 209-811  |                            | Gerät zu alt             | - nicht mehr reparabel  |  |                                      |  |
| 209-828  |                            | Gerät zu alt             | - nicht mehr reparabel  |  |                                      |  |
| 209-829  |                            | Gerät zu alt             | - nicht mehr reparabel  |  |                                      |  |
| 209-830  |                            | Gerät zu alt             | - nicht mehr reparabel  |  |                                      |  |
| 209-831  |                            | Gerät zu alt             | - nicht mehr reparabel  |  |                                      |  |
| 209-832  |                            | Gerät zu alt             | - nicht mehr reparabel  |  |                                      |  |
| 209-833  |                            | Gerät zu alt             | - nicht mehr reparabel  |  |                                      |  |
| 209-834  |                            | Gerät zu alt             | - nicht mehr reparabel  |  |                                      |  |
| 209-835  |                            | Gerät zu alt             | - nicht mehr reparabel  |  |                                      |  |
| 209-836  |                            | Gerät zu alt             | - nicht mehr reparabel  |  |                                      |  |
| 209-837  |                            | Gerät zu alt             | - nicht mehr reparabel  |  |                                      |  |
| 209-838  |                            | Gerät zu alt             | - nicht mehr reparabel  |  |                                      |  |
| 209-839  |                            | Gerät zu alt             | - nicht mehr reparabel  |  |                                      |  |
| 209-840  |                            | Gerät zu alt             | - nicht mehr reparabel  |  |                                      |  |
| 209-841  |                            | Gerät zu alt             | - nicht mehr reparabel  |  |                                      |  |
| 209-842  |                            | Gerät zu alt             | - nicht mehr reparabel  |  |                                      |  |
| 209-843  |                            | 51,30 €                  |   |  |                                      |  |
| 209-857  |                            | Gerät zu alt             | - nicht mehr reparabel  |  |                                      |  |
| 209-858  |                            | Gerät zu alt             | - nicht mehr reparabel  |  |                                      |  |
| 209-859  |                            | Gerät zu alt             | - nicht mehr reparabel  |  |                                      |  |
| 209-860  |                            | Gerät zu alt             | - nicht mehr reparabel  |  |                                      |  |
| 209-861  |                            | Gerät zu alt             | - nicht mehr reparabel  |  |                                      |  |
| 209-862  |                            | Gerät zu alt             | - nicht mehr reparabel  |  |                                      |  |
| 209-863  |                            | Gerät zu alt             | - nicht mehr reparabel  |  |                                      |  |
| 209-864  |                            | Gerät zu alt             | - nicht mehr reparabel  |  |                                      |  |
| 209-865  |                            | Gerät zu alt             | - nicht mehr reparabel  |  |                                      |  |
| 209-866  |                            | Gerät zu alt             | - nicht mehr reparabel  |  |                                      |  |
| 209-867  |                            | Gerät zu alt             | - nicht mehr reparabel  |  |                                      |  |
| 209-868  |                            | Gerät zu alt             | - nicht mehr reparabel  |  |                                      |  |
| 209-874  |                            | Gerät zu alt             | - nicht mehr reparabel  |  |                                      |  |
| 209-875  |                            | Gerät zu alt             | - nicht mehr reparabel  |  |                                      |  |
| 209-876  |                            | Gerät zu alt             | - nicht mehr reparabel  |  |                                      |  |
| 209-884  |                            | 180,60 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-885  |                            | 195,10 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-886  |                            | 195,10 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-887  |                            | 195,10 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-888  |                            | 195,10 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-894  |                            | 277,60 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-895  |                            | 277,60 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-896  |                            | 208,50 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-897  |                            | 208,50 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-898  |                            | 238,00 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-901  |                            | 208,50 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-902  |                            | 208,50 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-903  |                            | 238,00 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-904  |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-905  |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-906  |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-907  |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-908  |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-909  |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-910  |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-911  |                            | 208,50 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-912  |                            | 208,50 €                 |   |  |                                      |  |
| 209-913  |                            | 222,80 €                 |   |  |                                      |  |

| Code Nr.      | A<br>Small part-<br>repair | B<br>Complete-<br>repair                                    | B 1<br>as B inclusive<br>calibration<br>certificate<br>for special<br>price | B 2<br>as B inclusive<br>DAkKS-<br>calibration certificate<br>with inspection<br>sticker for special | C<br>Replacement into<br>new machine | D<br>Replacement into<br>new machine<br>inclusive free<br>calibration<br>certificate |
|---------------|----------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--|
| 209-914       |                            | 222,80 €  |   |  |                                      |  |
| 209-915       |                            | 222,80 €  |   |  |                                      |  |
| 209-918       |                            | 222,80 €  |   |  |                                      |  |
| 209-919       |                            | 222,80 €  |   |  |                                      |  |
| 209-920       |                            | 222,80 €  |   |  |                                      |  |
| 2109 F/FB     |                            | Gerät zu alt - Austausch in 2109S/SB-10                     |   |  | 68,25 €                              |  |
| 2109S/SB-10   |                            |   |   |  | 68,25 €                              |  |
| 2109S/SB-70   |                            |   |   |  | 84,00 €                              |  |
| 2110 F/FB     |                            | Gerät zu alt - Austausch in 2110S/SB-10                     |   |  | 87,75 €                              |  |
| 2110F/FB-60   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 2110S/SB-70                     |   |  | 117,75 €                             |  |
| 2110S/SB-10   |                            |   |   |  | 87,75 €                              |  |
| 2110S/SB-70   | 45,00 €                    | 76,80 €   | 91,30 €   | 104,60 €   |                                      |  |
| 2113 F/FB     |                            | Gerät zu alt - Austausch in 2113S/SB-10                     |   |  | 94,50 €                              |  |
| 2113S/SB-10   |                            |   |   |  | 94,50 €                              |  |
| 2118 F/FB     |                            | Gerät zu alt - Austausch in 2118S/SB10                      |   |  | 106,50 €                             |  |
| 2118S/SB-10   | 45,00 €                    | 70,30 €   | 84,80 €   | 98,20 €  |                                      |  |
| 2119 F/FB     |                            | Gerät zu alt - Austausch in 2119S/SB10                      |   |  | 108,75 €                             |  |
| 2119S/SB-10   | 45,00 €                    | 71,40 €   | 85,80 €   | 99,20 €  |                                      |  |
| 227-201       | 45,00 €                    | 290,20 €  |   |  |                                      |  |
| 227-202       | 45,00 €                    | 290,20 €  |   |  |                                      |  |
| 227-203       | 45,00 €                    | 381,60 €  |   |  |                                      |  |
| 227-204       | 45,00 €                    | 381,60 €  |   |  |                                      |  |
| 227-205       | 45,00 €                    | 381,60 €  |   |  |                                      |  |
| 227-206       | 45,00 €                    | 381,60 €  |   |  |                                      |  |
| 227-207       | 45,00 €                    | 381,60 €  |   |  |                                      |  |
| 227-221       | 45,00 €                    | 381,60 €  |   |  |                                      |  |
| 227-222       | 45,00 €                    | 381,60 €  |   |  |                                      |  |
| 227-223       | 45,00 €                    | 381,60 €  |   |  |                                      |  |
| 227-241       |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel                         |   |  |                                      |  |
| 227-242       |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel                         |   |  |                                      |  |
| 2310S/SB-10   |                            | Austausch   |   |  | 49,50 €                              |  |
| 2320S/SB-10   |                            | Austausch   |   |  | 67,50 €                              |  |
| 2330S/SB-10   |                            | Austausch   |   |  | 86,25 €                              |  |
| 250-301       | 45,00 €                    | 72,60 €   |   |  |                                      |  |
| 250-312       | 45,00 €                    | 72,60 €   |   |  |                                      |  |
| 264-501       |                            | Gerät zu alt - Austausch in 264-505-5D                      |   |  | 356,25 €                             |  |
| 264-503       |                            | Gerät zu alt - Austausch in 264-505-5D                      |   |  | 356,25 €                             |  |
| 264-504/D/-5D | 45,00 €                    | 217,70 €  |   |  |                                      |  |
| 264-505-5D    | 45,00 €                    | 217,70 €  |   |  |                                      |  |
| 2900 F/FB     |                            | Gerät zu alt - Austausch in 2900S/SB-10                     |   |  | 114,00 €                             |  |
| 2900S/SB-10   | 45,00 €                    | 74,20 €   | 88,60 €   | 102,00 €   |                                      |  |
| 2900F/FB-60   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 2900S/SB-70                     |   |  | 121,50 €                             |  |
| 2900S/SB-70   | 45,00 €                    | 77,90 €   | 92,30 €   | 105,70 €   |                                      |  |
| 2900S/SB-72   | 45,00 €                    | 73,40 €   | 87,90 €   | 101,20 €   |                                      |  |
| 2901S/SB-10   | 45,00 €                    | 71,40 €   | 85,80 €   | 99,20 €  |                                      |  |
| 2902FEB       |                            | Gerät zu alt - Austausch in 2902SB                          |   |  | 54,00 €                              |  |
| 2902S/SB      |                            | Austausch   |   |  | 54,00 €                              |  |
| 2928 F/FB     |                            | Gerät zu alt - Austausch in 2928S/SB                        |   |  | 114,00 €                             |  |
| 2928 S/SB     | 45,00 €                    | 71,40 €   | 85,80 €   | 99,20 €  |                                      |  |
| 2929 F/FB     |                            | Gerät zu alt - Austausch in 2929SB (Messspanne 0,8 mm)      |   |  | 68,25 €                              |  |
| 2929F/FB-60   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 2929S/SB-60 (Messspanne 0,8 mm) |   |  | 117,00 €                             |  |
| 2929F/FB-62   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 2929S/SB-62 (Messspanne 0,8 mm) |   |  | 103,50 €                             |  |
| 2929S/SB      |                            |   |   |  | 68,25 €                              |  |

Lasergravuren bis 10 Zeichen Preis: 5,30 €, Logos, Sonderwünsche etc. auf Anfrage.

Service Reparaturdienst; Preisliste gültig ab 01.06.2019; € EURO Nettopreise zzgl. MwSt.

| Code Nr.   | A<br>Small part-<br>repair | B<br>Complete-<br>repair  | B 1<br>as B inclusive<br>calibration<br>certificate<br>for special<br>price | B 2<br>as B inclusive<br>DAKKS-<br>calibration certificate<br>with inspection<br>sticker for special | C<br>Replacement into<br>new machine | D<br>Replacement into<br>new machine<br>inclusive free<br>calibration<br>certificate |  |
|--|----------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--|--|
| 2929S/SB-60  | 45,00 €                    | 65,90 €   | 80,30 €   | 93,70 €  |                                      |  |  |
| 2929S/SB-62  | 45,00 €                    | 67,40 €   | 81,80 €   | 95,20 €  |                                      |  |  |
| 293-140/-30  | 45,00 €                    | 151,50 €  | 167,00 €  | 181,40 €   |                                      |  |  |
| 293-141/-30  | 45,00 €                    | 190,40 €  | 205,90 €  | 220,30 €   |                                      |  |  |
| 293-142/-30  | 45,00 €                    | 210,70 €  | 226,20 €  | 240,60 €   |                                      |  |  |
| 293-143/-30  | 45,00 €                    | 175,30 €  | 190,80 €  | 205,20 €   |                                      |  |  |
| 293-145/-30  | 45,00 €                    | 107,10 €  | 122,60 €  | 137,00 €   |                                      |  |  |
| 293-146/-30  | 45,00 €                    | 148,20 €  | 163,70 €  | 178,10 €   |                                      |  |  |
| 293-147/-30  | 45,00 €                    | 179,60 €  | 195,10 €  | 209,50 €   |                                      |  |  |
| 293-148/-30  | 45,00 €                    | 197,80 €  | 213,20 €  | 227,60 €   |                                      |  |  |
| 293-151-30   |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel                               |   |  |                                      |  |  |
| 293-152-30   |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel                               |   |  |                                      |  |  |
| 293-153-30   |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel                               |   |  |                                      |  |  |
| 293-154-30   |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel                               |   |  |                                      |  |  |
| 293-230/-30  | 45,00 €                    | 135,30 €  | 150,80 €  | 165,20 €   |                                      |  |  |
| 293-231/-30  | 45,00 €                    | 161,30 €  | 176,70 €  | 191,20 €   |                                      |  |  |
| 293-232/-30  | 45,00 €                    | 201,70 €  | 217,10 €  | 231,50 €   |                                      |  |  |
| 293-233/-30  | 45,00 €                    | 215,10 €  | 230,50 €  | 244,90 €   |                                      |  |  |
| 293-234/-30  | 45,00 €                    | 147,80 €  | 163,30 €  | 177,70 €   |                                      |  |  |
| 293-235/-30  | 45,00 €                    | 161,30 €  | 176,70 €  | 191,20 €   |                                      |  |  |
| 293-236/-30  | 45,00 €                    | 201,70 €  | 217,10 €  | 231,50 €   |                                      |  |  |
| 293-237/-30  | 45,00 €                    | 215,10 €  | 230,50 €  | 244,90 €   |                                      |  |  |
| 293-238  |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel                               |   |  |                                      |  |  |
| 293-240/-30  |                            | nicht rentabel - Austausch in 293-240-30 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 149,25 €   |  |
| 293-241/-30  | 45,00 €                    | 138,40 €  | 153,90 €  | 168,30 €   |                                      |  |  |
| 293-242/-30  | 45,00 €                    | 161,30 €  | 176,70 €  | 191,20 €   |                                      |  |  |
| 293-243/-30  | 45,00 €                    | 188,20 €  | 203,60 €  | 218,10 €   |                                      |  |  |
| 293-244/-30  | 45,00 €                    | 102,90 €  | 118,30 €  | 132,80 €   |                                      |  |  |
| 293-245/-30  | 45,00 €                    | 141,70 €  | 157,20 €  | 171,60 €   |                                      |  |  |
| 293-246/-30  | 45,00 €                    | 163,40 €  | 178,80 €  | 193,20 €   |                                      |  |  |
| 293-247/-30  | 45,00 €                    | 174,20 €  | 189,60 €  | 204,00 €   |                                      |  |  |
| 293-250/-10/-30  | 45,00 €                    | 200,30 €  | 222,00 €  | 241,50 €   |                                      |  |  |
| 293-251/-10/-30  | 45,00 €                    | 200,30 €  | 222,00 €  | 241,50 €   |                                      |  |  |
| 293-252/-10/-30  | 45,00 €                    | 200,30 €  | 222,00 €  | 241,50 €   |                                      |  |  |
| 293-253/-10/-30  | 45,00 €                    | 200,30 €  | 222,00 €  | 241,50 €   |                                      |  |  |
| 293-254/-10/-30  | 45,00 €                    | 200,30 €  | 225,60 €  | 251,80 €   |                                      |  |  |
| 293-255/-10/-30  | 45,00 €                    | 200,30 €  | 225,60 €  | 251,80 €   |                                      |  |  |
| 293-256/-10/-30  | 45,00 €                    | 200,30 €  | 225,60 €  | 251,80 €   |                                      |  |  |
| 293-257/-10/-30  | 45,00 €                    | 200,30 €  | 225,60 €  | 251,80 €   |                                      |  |  |
| 293-265  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 293-240-30 mit Werkskalibrierschein   |   |  |                                      | 149,25 €   |  |
| 293-266  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 293-241-30 mit Werkskalibrierschein   |   |  |                                      | 209,25 €   |  |
| 293-267  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 293-242-30 mit Werkskalibrierschein   |   |  |                                      | 252,75 €   |  |
| 293-268  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 293-243-30 mit Werkskalibrierschein   |   |  |                                      | 288,00 €   |  |
| 293-501  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 293-240-30 mit Werkskalibrierschein   |   |  |                                      | 149,25 €   |  |
| 293-502  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 293-241-30 mit Werkskalibrierschein   |   |  |                                      | 209,25 €   |  |
| 293-503  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 293-242-30 mit Werkskalibrierschein   |   |  |                                      | 252,75 €   |  |
| 293-504  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 293-243-30 mit Werkskalibrierschein   |   |  |                                      | 288,00 €   |  |
| 293-521-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 293-230-30 mit Werkskalibrierschein   |   |  |                                      | 192,75 €   |  |
| 293-522-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 293-231-30 mit Werkskalibrierschein   |   |  |                                      | 227,25 €   |  |
| 293-523-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 293-232-30 mit Werkskalibrierschein   |   |  |                                      | 299,25 €   |  |
| 293-524-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 293-233-30 mit Werkskalibrierschein   |   |  |                                      | 330,00 €   |  |
| 293-525-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 293-234-30 mit Werkskalibrierschein   |   |  |                                      | 231,00 €   |  |
| 293-526-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 293-235-30 mit Werkskalibrierschein   |   |  |                                      | 284,25 €   |  |
| 293-527-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 293-236-30 mit Werkskalibrierschein   |   |  |                                      | 347,25 €   |  |
| 293-528-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 293-237-30 mit Werkskalibrierschein   |   |  |                                      | 391,50 €   |  |
| !!! Serie 293-230 bis 293-237 Datenkabel hat sich geändert bei Bedarf zusätzlich bestellen !!! |                            |   |   |  |                                      |  |  |
| !!! 1m 05CZA662 82,00 € / 2m 05CZA663 90,00 € !!!  |                            |   |   |  |                                      |  |  |
| 293-551-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 293-250-30 mit Werkskalibrierschein   |   |  |                                      | 441,00 €   |  |
| 293-552-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 293-251-30 mit Werkskalibrierschein   |   |  |                                      | 453,75 €   |  |
| 293-553-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 293-252-30 mit Werkskalibrierschein   |   |  |                                      | 466,50 €   |  |
| 293-554-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 293-253-30 mit Werkskalibrierschein   |   |  |                                      | 474,00 €   |  |
| 293-555-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 293-254-30 mit Werkskalibrierschein   |   |  |                                      | 482,25 €   |  |
| 293-556-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 293-255-30 mit Werkskalibrierschein   |   |  |                                      | 490,50 €   |  |



| Code Nr.   | A<br>Small part-<br>repair | B<br>Complete-<br>repair  | B 1<br>as B inclusive<br>calibration<br>certificate<br>for special<br>price | B 2<br>as B inclusive<br>DAKKS-<br>calibration certificate<br>with inspection<br>sticker for special | C<br>Replacement into<br>new machine | D<br>Replacement into<br>new machine<br>inclusive free<br>calibration<br>certificate |
|--|----------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--|
| 293-557-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 293-256-30 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 498,75 €   |
| 293-558-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 293-257-30 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 511,50 €   |
| !!! Serie 293-250-10 bis 293-257-10 Datenkabel hat sich geändert bei Bedarf zusätzlich bestellen !!! |                            |   |   |  |                                      |  |
| !!! 1m 05CZA662 82,00 € / 2m 05CZA663 90,00 € !!!  |                            |   |   |  |                                      |  |
| 293-561-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 293-240-30 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 149,25 €   |
| 293-571  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 293-582                             |   |  |                                      | 601,50 €   |
| 293-572  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 293-583                             |   |  |                                      | 609,75 €   |
| 293-573  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 293-584                             |   |  |                                      | 618,75 €   |
| 293-574  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 293-585                             |   |  |                                      | 627,00 €   |
| 293-575  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 293-586                             |   |  |                                      | 634,50 €   |
| 293-576  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 293-587                             |   |  |                                      | 642,00 €   |
| 293-577  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 293-588                             |   |  |                                      | 651,75 €   |
| 293-578  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 293-589                             |   |  |                                      | 659,25 €   |
| 293-595-30   |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel                             |   |  |                                      |  |
| !!! Serie 293-582 bis 293-589 Datenkabel hat sich geändert bei Bedarf zusätzlich bestellen !!!       |                            |   |   |  |                                      |  |
| !!! 1m 04AZB512 81,00 € / 2m 04AZB513 92,00€ !!!   |                            |   |   |  |                                      |  |
| 293-582  | 45,00 €                    | 302,80 €  | 327,50 €  | 364,60 €   |                                      |  |
| 293-583  | 45,00 €                    | 302,80 €  | 327,50 €  | 364,60 €   |                                      |  |
| 293-584  | 45,00 €                    | 302,80 €  | 327,50 €  | 364,60 €   |                                      |  |
| 293-585  | 45,00 €                    | 277,10 €  | 327,50 €  | 364,60 €   |                                      |  |
| 293-586  | 45,00 €                    | 302,80 €  | 327,50 €  | 364,60 €   |                                      |  |
| 293-587  | 45,00 €                    | 302,80 €  | 327,50 €  | 364,60 €   |                                      |  |
| 293-588  | 45,00 €                    | 302,80 €  | 327,50 €  | 364,60 €   |                                      |  |
| 293-589  | 45,00 €                    | 302,80 €  | 327,50 €  | 364,60 €   |                                      |  |
| 293-661/-10  | 45,00 €                    | 183,60 €  | 199,10 €  | 213,50 €   |                                      |  |
| 293-666  | 45,00 €                    | 198,60 €  | 214,00 €  | 228,50 €   |                                      |  |
| 293-667  | 45,00 €                    | 240,70 €  | 256,20 €  | 270,60 €   |                                      |  |
| 293-668  | 45,00 €                    | 255,40 €  | 270,90 €  | 285,30 €   |                                      |  |
| 293-669  | 45,00 €                    | 270,20 €  | 291,80 €  | 300,00 €   |                                      |  |
| 293-801  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 293-821-30 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 114,00 €   |
| 293-805  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 293-821-30 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 114,00 €   |
| 293-821/-30  |                            | Austausch in 293-821-30 mit Werkskalibrierschein                |   |  |                                      | 114,00 €   |
| 2952FEB  |                            | Austausch in 2952SB   |   |  |                                      | 90,00 €  |
| 2952S/SB   |                            | Austausch   |   |  |                                      | 90,00 €  |
| 2959S/SB   |                            | Austausch   |   |  |                                      | 109,50 €   |
| 2960F/T  | 45,00 €                    | 59,00 €   | 73,40 €   | 86,80 €  |                                      |  |
| 2971   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 2971TB                              |   |  |                                      | 56,25 €  |
| 2972   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 2972TB                              |   |  |                                      | 48,75 €  |
| 2973   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 2973TB                              |   |  |                                      | 57,00 €  |
| 2990/T-10  | 45,00 €                    | 67,40 €   | 81,80 €   | 95,20 €  |                                      |  |
| 3046 F/FB  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 3046S/SB                            |   |  |                                      | 99,75 €  |
| 3046 S/SB  | 45,00 €                    | 64,90 €   | 79,30 €   | 92,70 €  |                                      |  |
| 3047 F/FB  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 3047S/SB                            |   |  |                                      | 99,75 €  |
| 3047 S/SB  | 45,00 €                    | 64,90 €   | 79,30 €   | 92,70 €  |                                      |  |
| 3050 F/FB  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 3050S/SB                            |   |  |                                      | 126,75 €   |
| 3050 S/SB  | 45,00 €                    | 79,40 €   | 98,00 €   | 115,50 €   |                                      |  |
| 3052 S/SB-19   | 45,00 €                    | 79,40 €   | 98,00 €   | 115,50 €   |                                      |  |
| 3058 F/FB  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 3058S/SB-19                         |   |  |                                      | 148,50 €   |
| 3058 S/SB-19   | 45,00 €                    | 86,10 €   | 114,90 €  | 142,80 €   |                                      |  |
| 3060 F/FB  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 3060S/SB-19                         |   |  |                                      | 212,25 €   |
| 3060 S/SB-19   | 45,00 €                    | 108,80 €  | 166,40 €  | 216,90 €   |                                      |  |
| 3062 F/FB  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 3062S/SB-19                         |   |  |                                      | 318,00 €   |
| 3062 S/SB-19   | 45,00 €                    | 131,70 €  | 189,40 €  | 239,90 €   |                                      |  |
| 3109 S/SB-10   | 45,00 €                    | 83,40 €   | 97,90 €   | 111,20 €   |                                      |  |
| 3109 F/FB  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 3109S/SB-10                         |   |  |                                      | 132,00 €   |
| 314-251/-10/-30  | 45,00 €                    | 364,80 €  | 381,30 €  |  |                                      |  |
| 314-252/-10/-30  | 45,00 €                    | 364,80 €  | 381,30 €  |  |                                      |  |
| 314-253/-10/-30  | 45,00 €                    | 364,80 €  | 385,40 €  |  |                                      |  |

Lasergravuren bis 10 Zeichen Preis: 5,30 €, Logos, Sonderwünsche etc. auf Anfrage.

Service Reparaturdienst; Preisliste gültig ab 01.06.2019; € EURO Nettopreise zzgl. MwSt.

| Code Nr.        | A<br>Small part-<br>repair | B<br>Complete-<br>repair   | B 1<br>as B inclusive<br>calibration<br>certificate<br>for special<br>price | B 2<br>as B inclusive<br>DAKKS-<br>calibration certificate<br>with inspection<br>sticker for special | C<br>Replacement into<br>new machine | D<br>Replacement into<br>new machine<br>inclusive free<br>calibration<br>certificate |
|-----------------|----------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|
| 314-261/-10/-30 | 45,00 €                    | 364,80 €   | 381,30 €  |  |                                      |  |
| 314-262/-10/-30 | 45,00 €                    | 364,80 €   | 381,30 €  |  |                                      |  |
| 314-511-30      |                            | Gerät zu alt - Austausch in 314-251-30                             |   |  | 630,75 €                             |  |
| 314-512-30      |                            | Gerät zu alt - Austausch in 314-252-30                             |   |  | 659,25 €                             |  |
| 314-513-30      |                            | Gerät zu alt - Austausch in 314-253-30                             |   |  | 675,75 €                             |  |
| 314-521-30      |                            | Gerät zu alt - Austausch in 314-261-30                             |   |  | 630,75 €                             |  |
| 314-522-30      |                            | Gerät zu alt - Austausch in 314-262-30                             |   |  | 675,75 €                             |  |
|                 |                            | !!! Serie 314- B 1 Preis ohne Einstellmaße !!!                     |   |  |                                      |  |
| 317-251-30      | 45,00 €                    | 200,30 €   |   |  |                                      |  |
| 317-252/-30     | 45,00 €                    | 200,30 €   |   |  |                                      |  |
| 323-250/-30     | 45,00 €                    | 193,60 €   |   |  |                                      |  |
| 323-251/-30     | 45,00 €                    | 193,60 €   |   |  |                                      |  |
| 323-252/-30     | 45,00 €                    | 193,60 €   |   |  |                                      |  |
| 323-253/-30     | 45,00 €                    | 193,60 €   |   |  |                                      |  |
| 323-511-30      |                            | Gerät zu alt - Austausch in 323-250-30                             |   |  | 522,75 €                             |  |
| 323-512-30      |                            | Gerät zu alt - Austausch in 323-251-30                             |   |  | 581,25 €                             |  |
| 323-513-30      |                            | Gerät zu alt - Austausch in 323-252-30                             |   |  | 618,75 €                             |  |
| 323-514-30      |                            | Gerät zu alt - Austausch in 323-253-30                             |   |  | 642,00 €                             |  |
| 324-251/-10/-30 | 45,00 €                    | 208,30 €   |   |  |                                      |  |
| 324-252/-10/-30 | 45,00 €                    | 208,30 €   |   |  |                                      |  |
| 324-253/-10/-30 | 45,00 €                    | 208,30 €   |   |  |                                      |  |
| 324-254/-10/-30 | 45,00 €                    | 208,30 €   |   |  |                                      |  |
| 324-511-30      |                            | Gerät zu alt - Austausch in 324-251-30                             |   |  | 642,00 €                             |  |
| 324-512-30      |                            | Gerät zu alt - Austausch in 324-252-30                             |   |  | 655,50 €                             |  |
| 324-513-30      |                            | Gerät zu alt - Austausch in 324-253-30                             |   |  | 671,25 €                             |  |
| 324-514-30      |                            | Gerät zu alt - Austausch in 324-254-30                             |   |  | 688,50 €                             |  |
|                 |                            | !!! Serie 324- bei Bedarf zzgl. Preis für defekte Messeinsätze !!! |   |  |                                      |  |
| 326-251/-10/-30 | 45,00 €                    | 229,80 €   |   |  |                                      |  |
| 326-252/-10/-30 | 45,00 €                    | 229,80 €   |   |  |                                      |  |
| 326-253/-10/-30 | 45,00 €                    | 229,80 €   |   |  |                                      |  |
| 326-254/-10/-30 | 45,00 €                    | 229,80 €   |   |  |                                      |  |
| 326-511-30      |                            | Gerät zu alt - Austausch in 326-251-30                             |   |  | 536,25 €                             |  |
| 326-512-30      |                            | Gerät zu alt - Austausch in 326-252-30                             |   |  | 671,25 €                             |  |
| 326-513-30      |                            | Gerät zu alt - Austausch in 326-253-30                             |   |  | 688,50 €                             |  |
| 326-514-30      |                            | Gerät zu alt - Austausch in 326-254-30                             |   |  | 724,50 €                             |  |
|                 |                            | !!! Serie 326- bei Bedarf zzgl. Preis für defekte Messeinsätze !!! |   |  |                                      |  |
| 329-250/-10/-30 | 45,00 €                    | 229,20 €   |   |  |                                      |  |
| 329-251/-10/-30 | 45,00 €                    | 248,80 €   |   |  |                                      |  |
| 329-511-30      |                            | Gerät zu alt - Austausch in 329-250-30                             |   |  | 576,75 €                             |  |
| 329-512-30      |                            | Gerät zu alt - Austausch in 329-251-30                             |   |  | 750,00 €                             |  |
|                 |                            | !!! Serie 329- bei Bedarf zzgl. Preis für defekte Messeinsätze !!! |   |  |                                      |  |
| 331-251-30      | 45,00 €                    | 212,20 €   | 227,60 €  | 242,10 €   |                                      |  |
| 331-252-30      | 45,00 €                    | 213,90 €   | 229,40 €  | 243,80 €   |                                      |  |
| 331-253-30      | 45,00 €                    | 213,90 €   | 229,40 €  | 243,80 €   |                                      |  |
| 331-254         | 45,00 €                    | 213,90 €   | 229,40 €  | 243,80 €   |                                      |  |
| 331-261-30      | 45,00 €                    | 212,20 €   | 227,60 €  | 243,80 €   |                                      |  |
| 331-262-30      | 45,00 €                    | 213,90 €   | 229,40 €  | 243,80 €   |                                      |  |
| 331-263-30      | 45,00 €                    | 213,90 €   | 229,40 €  | 243,80 €   |                                      |  |
| 331-264-30      | 45,00 €                    | 213,90 €   | 229,40 €  | 243,80 €   |                                      |  |
| 331-511-30      |                            | Gerät zu alt - Austausch in 331-251-30                             |   |  | 489,75 €                             |  |
| 331-512-30      |                            | Gerät zu alt - Austausch in 331-252-30                             |   |  | 540,75 €                             |  |
| 331-513-30      |                            | Gerät zu alt - Austausch in 331-253-30                             |   |  | 576,75 €                             |  |
| 331-514-30      |                            | Gerät zu alt - Austausch in 331-254-30                             |   |  | 601,50 €                             |  |
| 331-541-30      |                            | Gerät zu alt - Austausch in 331-261-30                             |   |  | 489,75 €                             |  |
| 331-542-30      |                            | Gerät zu alt - Austausch in 331-262-30                             |   |  | 540,75 €                             |  |
| 331-543-30      |                            | Gerät zu alt - Austausch in 331-263-30                             |   |  | 576,75 €                             |  |
| 331-544-30      |                            | Gerät zu alt - Austausch in 331-264-30                             |   |  | 601,50 €                             |  |
|                 |                            | !!! Serie 331- B 1 Preis ohne Einstellmaße !!!                     |   |  |                                      |  |

| Code Nr.   | A<br>Small part-<br>repair | B<br>Complete-<br>repair               | B 1<br>as B inclusive<br>calibration<br>certificate<br>for special<br>price | B 2<br>as B inclusive<br>DAkKS-<br>calibration certificate<br>with inspection<br>sticker for special | C<br>Replacement into<br>new machine | D<br>Replacement into<br>new machine<br>inclusive free<br>calibration<br>certificate |
|--|----------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|
| 337-001  | 45,00 €                    | 247,40 €                               |   |  |                                      |  |
| 337-101  | 45,00 €                    | 247,40 €                               |   |  |                                      |  |
| !!! Serie 337- bei Bedarf zzgl. Preis für defekte Verlängerungen !!! |                            |  |   |  |                                      |  |
| 339-001  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 339-101    |   |  | 820,50 €                             |  |
| 339-101  | 45,00 €                    | 252,40 €                               |   |  |                                      |  |
| !!! Serie 339- bei Bedarf zzgl. Preis für defekte Verlängerungen !!! |                            |  |   |  |                                      |  |
| 340-252/10/-30   | 45,00 €                    | 272,70 €                               |   |  |                                      |  |
| 340-511-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 340-251-30 |   |  | 667,50 €                             |  |
| 340-512-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 340-252-30 |   |  | 832,50 €                             |  |
| 340-513  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 340-520    |   |  | 866,25 €                             |  |
| 340-514  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 340-521    |   |  | 898,50 €                             |  |
| 340-515  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 340-522    |   |  | 1.013,25 €                           |  |
| 340-516  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 340-523    |   |  | 1.088,25 €                           |  |
| 340-517  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 340-524    |   |  | 1.146,00 €                           |  |
| 340-518  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 340-525    |   |  | 1.211,25 €                           |  |
| 340-519  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 340-526    |   |  | 1.296,00 €                           |  |
| 340-520  | 45,00 €                    | 401,70 €                               |   |  |                                      |  |
| 340-521  | 45,00 €                    | 401,70 €                               |   |  |                                      |  |
| 340-522  | 45,00 €                    | 401,70 €                               |   |  |                                      |  |
| 340-523  | 45,00 €                    | 447,70 €                               |   |  |                                      |  |
| 340-524  | 45,00 €                    | 447,70 €                               |   |  |                                      |  |
| 340-525  | 45,00 €                    | 447,70 €                               |   |  |                                      |  |
| 340-526  | 45,00 €                    | 447,70 €                               |   |  |                                      |  |
| !!! Serie 340- bei Bedarf zzgl. Preis für defekte Messeinsätze !!!   |                            |  |   |  |                                      |  |
| 342-251/-30  | 45,00 €                    | 194,70 €                               | 205,00 €  | 224,50 €   |                                      |  |
| 342-252/-30  | 45,00 €                    | 194,70 €                               | 205,00 €  | 224,50 €   |                                      |  |
| 342-253/-30  | 45,00 €                    | 194,70 €                               | 205,00 €  | 224,50 €   |                                      |  |
| 342-254/-30  | 45,00 €                    | 194,70 €                               | 205,00 €  | 224,50 €   |                                      |  |
| 342-261/-30  | 45,00 €                    | 194,70 €                               | 205,00 €  | 224,50 €   |                                      |  |
| 342-262/-30  | 45,00 €                    | 194,70 €                               | 205,00 €  | 224,50 €   |                                      |  |
| 342-263/-30  | 45,00 €                    | 194,70 €                               | 205,00 €  | 224,50 €   |                                      |  |
| 342-264/-30  | 45,00 €                    | 194,70 €                               | 205,00 €  | 224,50 €   |                                      |  |
| 342-271/-30  | 45,00 €                    | 194,70 €                               | 205,00 €  | 224,50 €   |                                      |  |
| 342-411-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 342-271-30 |   |  | 441,00 €                             |  |
| 342-451  | 45,00 €                    | 357,40 €                               | 369,80 €  | 387,30 €   |                                      |  |
| 342-511-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 342-251-30 |   |  | 470,25 €                             |  |
| 342-512-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 342-252-30 |   |  | 527,25 €                             |  |
| 342-513-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 342-253-30 |   |  | 556,50 €                             |  |
| 342-514-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 342-254-30 |   |  | 585,75 €                             |  |
| 342-541-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 342-261-30 |   |  | 470,25 €                             |  |
| 342-542-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 342-262-30 |   |  | 527,25 €                             |  |
| 342-543-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 342-263-30 |   |  | 556,50 €                             |  |
| 342-544-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 342-264-30 |   |  | 585,75 €                             |  |
| 343-250/-10  | 45,00 €                    | 284,30 €                               | 294,60 €  | 314,20 €   |                                      |  |
| 343-251/-10  | 45,00 €                    | 284,30 €                               | 296,60 €  | 314,20 €   |                                      |  |
| 343-252/-10  | 45,00 €                    | 284,30 €                               | 296,60 €  | 314,20 €   |                                      |  |
| 343-253/-10  | 45,00 €                    | 284,30 €                               | 296,60 €  | 314,20 €   |                                      |  |
| 343-511-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 343-250-30 |   |  | 573,00 €                             |  |
| 343-512-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 343-251-30 |   |  | 613,50 €                             |  |
| 343-513-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 343-252-30 |   |  | 648,00 €                             |  |
| 343-514-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 343-253-30 |   |  | 675,75 €                             |  |
| 345-250/-10/-30  | 45,00 €                    | 227,20 €                               | 242,70 €  |  |                                      |  |
| 345-251/-10/-30  | 45,00 €                    | 227,20 €                               | 242,70 €  |  |                                      |  |
| 345-511-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 345-250-30 |   |  | 573,00 €                             |  |
| 345-512-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 345-251-30 |   |  | 601,50 €                             |  |
| 350-251-10/-30   | 45,00 €                    | 208,30 €                               | 225,80 €  |  |                                      |  |
| 350-252-10/-30   | 45,00 €                    | 208,30 €                               | 225,80 €  |  |                                      |  |
| 350-253-10/-30   | 45,00 €                    | 208,30 €                               | 225,80 €  |  |                                      |  |
| 350-254-10/-30   | 45,00 €                    | 208,30 €                               | 225,80 €  |  |                                      |  |

Lasergravuren bis 10 Zeichen Preis: 5,30 €, Logos, Sonderwünsche etc. auf Anfrage.

Service Reparaturdienst; Preisliste gültig ab 01.06.2019; € EURO Nettopreise zzgl. MwSt.

| Code Nr.       | A<br>Small part-<br>repair | B<br>Complete-<br>repair               | B 1<br>as B inclusive<br>calibration<br>certificate<br>for special<br>price | B 2<br>as B inclusive<br>DAKKS-<br>calibration certificate<br>with inspection<br>sticker for special | C<br>Replacement into<br>new machine | D<br>Replacement into<br>new machine<br>inclusive free<br>calibration<br>certificate |
|----------------|----------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|
| 350-261-10/-30 | 45,00 €                    | 208,30 €                               | 225,80 €  |  |                                      |  |
| 350-271-10/-30 | 45,00 €                    | 208,30 €                               | 225,80 €  |  |                                      |  |
| 350-272-20/-30 | 45,00 €                    | 208,30 €                               | 225,80 €  |  |                                      |  |
| 350-273/-10    | 45,00 €                    | 208,30 €                               | 225,80 €  |  |                                      |  |
| 350-274-20/-30 | 45,00 €                    | 208,30 €                               | 225,80 €  |  |                                      |  |
| 350-281-10     | 45,00 €                    | 174,50 €                               | 192,00 €  |  |                                      |  |
| 350-282-10     | 45,00 €                    | 208,30 €                               | 225,80 €  |  |                                      |  |
| 350-283-10     | 45,00 €                    | 208,30 €                               | 225,80 €  |  |                                      |  |
| 350-284-10     | 45,00 €                    | 208,30 €                               | 225,80 €  |  |                                      |  |
| 350-521-30     |                            | Gerät zu alt - Austausch in 350-261-30 |   |  | 347,25 €                             |  |
| 350-541-30     |                            | Gerät zu alt - Austausch in 350-271-30 |   |  | 321,75 €                             |  |
| 350-542-30     |                            | Gerät zu alt - Austausch in 350-272-30 |   |  | 329,25 €                             |  |
| 350-543-30     |                            | Gerät zu alt - Austausch in 350-273-30 |   |  | 358,50 €                             |  |
| 350-544-30     |                            | Gerät zu alt - Austausch in 350-274-30 |   |  | 362,25 €                             |  |
| 368-001        | 65,00 €                    |  |   |  | 684,00 €                             |  |
| 2-2,5mm        |                            |  |   |  |                                      |  |
| 368-002        | 65,00 €                    |  |   |  | 684,00 €                             |  |
| 2,5-3mm        |                            |  |   |  |                                      |  |
| 368-003        | 65,00 €                    |  |   |  | 515,25 €                             |  |
| 3-4mm          |                            |  |   |  |                                      |  |
| 368-004        | 65,00 €                    |  |   |  | 515,25 €                             |  |
| 4-5mm          |                            |  |   |  |                                      |  |
| 368-005        | 65,00 €                    |  |   |  | 515,25 €                             |  |
| 5-6mm          |                            |  |   |  |                                      |  |
| 368-101/-10    |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-161    |   |  | 254,25 €                             |  |
| 6-8mm          |                            |  |   |  |                                      |  |
| 368-102/-10    |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-162    |   |  | 254,25 €                             |  |
| 8-10mm         |                            |  |   |  |                                      |  |
| 368-103/-10    |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-163    |   |  | 254,25 €                             |  |
| 10-12mm        |                            |  |   |  |                                      |  |
| 368-104        |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-164    |   |  | 300,75 €                             |  |
| 12-16mm        |                            |  |   |  |                                      |  |
| 368-105        |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-165    |   |  | 309,00 €                             |  |
| 16-20mm        |                            |  |   |  |                                      |  |
| 368-106        |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-166    |   |  | 316,50 €                             |  |
| 20-25mm        |                            |  |   |  |                                      |  |
| 368-107        |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-167    |   |  | 324,00 €                             |  |
| 25-30mm        |                            |  |   |  |                                      |  |
| 368-117        |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-174    |   |  | 623,25 €                             |  |
| 100-125mm      |                            |  |   |  |                                      |  |
| 368-118        |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-175    |   |  | 663,75 €                             |  |
| 125-150mm      |                            |  |   |  |                                      |  |
| 368-119        |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-176    |   |  | 696,00 €                             |  |
| 150-175mm      |                            |  |   |  |                                      |  |
| 368-120        |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-177    |   |  | 713,25 €                             |  |
| 175-200mm      |                            |  |   |  |                                      |  |
| 368-121        |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-178    |   |  | 771,00 €                             |  |
| 200-225mm      |                            |  |   |  |                                      |  |
| 368-122        |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-179    |   |  | 791,25 €                             |  |
| 225-250mm      |                            |  |   |  |                                      |  |
| 368-123        |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-180    |   |  | 824,25 €                             |  |
| 250-275mm      |                            |  |   |  |                                      |  |
| 368-124        |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-181    |   |  | 908,25 €                             |  |
| 275-300mm      |                            |  |   |  |                                      |  |
| 368-138        |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-168    |   |  | 331,50 €                             |  |
| 30-40mm        |                            |  |   |  |                                      |  |
| 368-139        |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-169    |   |  | 341,25 €                             |  |
| 40-50mm        |                            |  |   |  |                                      |  |
| 368-140        |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-170    |   |  | 384,00 €                             |  |
| 50-63mm        |                            |  |   |  |                                      |  |
| 368-141        |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-171    |   |  | 399,75 €                             |  |
| 62-75mm        |                            |  |   |  |                                      |  |
| 368-142        |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-172    |   |  | 408,00 €                             |  |
| 75-88mm        |                            |  |   |  |                                      |  |

| Code Nr.             | A<br>Small part-<br>repair | B<br>Complete-<br>repair            | B 1<br>as B inclusive<br>calibration<br>certificate<br>for special<br>price | B 2<br>as B inclusive<br>DAKKS-<br>calibration certificate<br>with inspection<br>sticker for special | C<br>Replacement into<br>new machine | D<br>Replacement into<br>new machine<br>inclusive free<br>calibration<br>certificate |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| 368-143<br>87-100mm  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-173 |   |  | 416,25 €                             |  |
| 368-161<br>6-8mm     |                            |                                     |   |  | 254,25 €                             |  |
| 368-162<br>8-10mm    |                            |                                     |   |  | 254,25 €                             |  |
| 368-163<br>10-12mm   |                            |                                     |   |  | 254,25 €                             |  |
| 368-164<br>12-16mm   | 45,00 €                    | 200,20 €                            | 216,70 €  |  |                                      |  |
| 368-165<br>16-20mm   | 45,00 €                    | 203,40 €                            | 219,90 €  |  |                                      |  |
| 368-166<br>20-25mm   | 45,00 €                    | 211,00 €                            | 230,60 €  |  |                                      |  |
| 368-167<br>25-30mm   | 45,00 €                    | 215,40 €                            | 234,90 €  |  |                                      |  |
| 368-168<br>30-40mm   | 45,00 €                    | 221,90 €                            | 241,40 €  |  |                                      |  |
| 368-169<br>40-50mm   | 45,00 €                    | 227,20 €                            | 246,80 €  |  |                                      |  |
| 368-170<br>50-63mm   | 45,00 €                    | 255,40 €                            | 279,10 €  |  |                                      |  |
| 368-171<br>62-75mm   | 45,00 €                    | 268,30 €                            | 292,00 €  |  |                                      |  |
| 368-172<br>75-88mm   | 45,00 €                    | 272,70 €                            | 296,40 €  |  |                                      |  |
| 368-173<br>87-100mm  | 45,00 €                    | 279,10 €                            | 302,80 €  |  |                                      |  |
| 368-174<br>100-125mm | 45,00 €                    | 384,30 €                            | 414,20 €  |  |                                      |  |
| 368-175<br>125-150mm | 45,00 €                    | 395,00 €                            | 424,90 €  |  |                                      |  |
| 368-176<br>150-175mm | 45,00 €                    | 400,40 €                            | 436,40 €  |  |                                      |  |
| 368-177<br>175-200mm | 45,00 €                    | 405,80 €                            | 441,90 €  |  |                                      |  |
| 368-178<br>200-225mm | 45,00 €                    | 443,60 €                            | 485,90 €  |  |                                      |  |
| 368-179<br>225-250mm | 45,00 €                    | 454,50 €                            | 496,80 €  |  |                                      |  |
| 368-180<br>250-275mm | 45,00 €                    | 449,20 €                            | 498,60 €  |  |                                      |  |
| 368-181<br>275-300mm | 45,00 €                    | 454,50 €                            | 504,00 €  |  |                                      |  |
| 368-704<br>12-16mm   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-764 |   |  | 246,00 €                             |  |
| 368-705<br>16-20mm   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-765 |   |  | 249,00 €                             |  |
| 368-706<br>20-25mm   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-766 |   |  | 251,25 €                             |  |
| 368-707<br>25-30mm   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-767 |   |  | 268,50 €                             |  |
| 368-717<br>100-125mm |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-774 |   |  | 576,75 €                             |  |
| 368-718<br>125-150mm |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-775 |   |  | 618,75 €                             |  |
| 368-719<br>150-175mm |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-776 |   |  | 680,25 €                             |  |
| 368-720<br>175-200mm |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-777 |   |  | 688,50 €                             |  |
| 368-721<br>200-225mm |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-778 |   |  | 724,50 €                             |  |
| 368-722<br>225-250mm |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-779 |   |  | 733,50 €                             |  |

| Code Nr.   | A<br>Small part-<br>repair | B<br>Complete-<br>repair               | B 1<br>as B inclusive<br>calibration<br>certificate<br>for special<br>price | B 2<br>as B inclusive<br>DAKS-<br>calibration certificate<br>with inspection<br>sticker for special | C<br>Replacement into<br>new machine | D<br>Replacement into<br>new machine<br>inclusive free<br>calibration<br>certificate |
|--|----------------------------|--|---|---|--------------------------------------|--|
| 368-723  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-780    |   |   | 771,00 €                             |  |
| 250-275mm  |                            |  |   |   |                                      |  |
| 368-724  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-781    |   |   | 868,50 €                             |  |
| 275-300mm  |                            |  |   |   |                                      |  |
| 368-738  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-768    |   |   | 297,00 €                             |  |
| 30-40mm  |                            |  |   |   |                                      |  |
| 368-739  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-769    |   |   | 301,50 €                             |  |
| 40-50mm  |                            |  |   |   |                                      |  |
| 368-740  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-770    |   |   | 333,75 €                             |  |
| 50-63mm  |                            |  |   |   |                                      |  |
| 368-741  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-771    |   |   | 342,75 €                             |  |
| 62-75mm  |                            |  |   |   |                                      |  |
| 368-742  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-772    |   |   | 351,00 €                             |  |
| 75-88mm  |                            |  |   |   |                                      |  |
| 368-743  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 368-773    |   |   | 371,25 €                             |  |
| 87-100mm   |                            |  |   |   |                                      |  |
| 368-764  | 45,00 €                    | 159,90 €                               | 176,30 €  |   |                                      |  |
| 12-16mm  |                            |  |   |   |                                      |  |
| 368-765  | 45,00 €                    | 161,30 €                               | 177,80 €  |   |                                      |  |
| 16-20mm  |                            |  |   |   |                                      |  |
| 368-766  | 45,00 €                    | 167,80 €                               | 187,40 €  |   |                                      |  |
| 20-25mm  |                            |  |   |   |                                      |  |
| 368-767  | 45,00 €                    | 178,60 €                               | 198,20 €  |   |                                      |  |
| 25-30mm  |                            |  |   |   |                                      |  |
| 368-768  | 45,00 €                    | 195,80 €                               | 215,40 €  |   |                                      |  |
| 30-40mm  |                            |  |   |   |                                      |  |
| 368-769  | 45,00 €                    | 200,20 €                               | 219,80 €  |   |                                      |  |
| 40-50mm  |                            |  |   |   |                                      |  |
| 368-770  | 45,00 €                    | 221,90 €                               | 245,60 €  |   |                                      |  |
| 50-63mm  |                            |  |   |   |                                      |  |
| 368-771  | 45,00 €                    | 227,20 €                               | 250,90 €  |   |                                      |  |
| 62-75mm  |                            |  |   |   |                                      |  |
| 368-772  | 45,00 €                    | 232,70 €                               | 256,40 €  |   |                                      |  |
| 75-88mm  |                            |  |   |   |                                      |  |
| 368-773  | 45,00 €                    | 246,70 €                               | 270,40 €  |   |                                      |  |
| 87-100mm   |                            |  |   |   |                                      |  |
| 368-774  | 45,00 €                    | 303,00 €                               | 332,90 €  |   |                                      |  |
| 100-125mm  |                            |  |   |   |                                      |  |
| 368-775  | 45,00 €                    | 313,80 €                               | 343,70 €  |   |                                      |  |
| 125-150mm  |                            |  |   |   |                                      |  |
| 368-776  | 45,00 €                    | 324,70 €                               | 360,70 €  |   |                                      |  |
| 150-175mm  |                            |  |   |   |                                      |  |
| 368-777  | 45,00 €                    | 335,50 €                               | 371,50 €  |   |                                      |  |
| 175-200mm  |                            |  |   |   |                                      |  |
| 368-778  | 45,00 €                    | 346,30 €                               | 388,50 €  |   |                                      |  |
| 200-225mm  |                            |  |   |   |                                      |  |
| 368-779  | 45,00 €                    | 357,10 €                               | 399,30 €  |   |                                      |  |
| 225-250mm  |                            |  |   |   |                                      |  |
| 368-780  | 45,00 €                    | 367,90 €                               | 417,40 €  |   |                                      |  |
| 250-275mm  |                            |  |   |   |                                      |  |
| 368-781  | 45,00 €                    | 378,70 €                               | 428,20 €  |   |                                      |  |
| 275-300mm  |                            |  |   |   |                                      |  |
| 369-250/-30  | 45,00 €                    | 208,10 €                               | 217,30 €  |   |                                      |  |
| 369-251/-30  | 45,00 €                    | 208,10 €                               | 220,40 €  |   |                                      |  |
| 369-252/-30  | 45,00 €                    | 208,10 €                               | 220,40 €  |   |                                      |  |
| 369-253/-30  | 45,00 €                    | 208,10 €                               | 220,40 €  |   |                                      |  |
| 369-411  | 45,00 €                    | 271,60 €                               | 287,10 €  |   |                                      |  |
| 369-412  | 45,00 €                    | 271,60 €                               | 287,10 €  |   |                                      |  |
| 369-511-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 369-250-30 |   |   | 609,75 €                             |  |
| 369-512-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 369-251-30 |   |   | 667,50 €                             |  |
| 369-513-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 369-252-30 |   |   | 696,00 €                             |  |
| 369-514-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 369-253-30 |   |   | 729,75 €                             |  |
| !!! Serie 369-250 bis 369-253 Datenkabel hat sich geändert bei Bedarf zusätzlich bestellen !!! |                            |  |   |   |                                      |  |
| !!! 1m 05CZA662 82,00 € / 2m 05CZA663 90,00 € !!!  |                            |  |   |   |                                      |  |

| Code Nr.   | A<br>Small part-<br>repair | B<br>Complete-<br>repair               | B 1<br>as B inclusive<br>calibration<br>certificate<br>for special<br>price | B 2<br>as B inclusive<br>DAKKS-<br>calibration certificate<br>with inspection<br>sticker for special | C<br>Replacement into<br>new machine | D<br>Replacement into<br>new machine<br>inclusive free<br>calibration<br>certificate |
|--|----------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|
| 389-251/-30  | 45,00 €                    | 197,80 €                               | 207,00 €  |  |                                      |  |
| 389-252/-30  | 45,00 €                    | 197,80 €                               | 210,10 €  |  |                                      |  |
| 389-261/-30  | 45,00 €                    | 197,80 €                               | 207,00 €  |  |                                      |  |
| 389-262/-30  | 45,00 €                    | 197,80 €                               | 210,10 €  |  |                                      |  |
| 389-271/-30  | 45,00 €                    | 197,80 €                               | 207,00 €  |  |                                      |  |
| 389-272/-30  | 45,00 €                    | 197,80 €                               | 210,10 €  |  |                                      |  |
| 395-251/-30  | 45,00 €                    | 180,30 €                               | 189,50 €  |  |                                      |  |
| 395-252/-30  | 45,00 €                    | 180,30 €                               | 192,60 €  | 210,10 €   |                                      |  |
| 395-253/-30  | 45,00 €                    | 180,30 €                               | 192,60 €  | 210,10 €   |                                      |  |
| 395-254/-30  | 45,00 €                    | 180,30 €                               | 192,60 €  | 210,10 €   |                                      |  |
| 395-261/-30  | 45,00 €                    | 180,30 €                               | 189,50 €  | 210,10 €   |                                      |  |
| 395-262/-30  | 45,00 €                    | 180,30 €                               | 189,50 €  | 210,10 €   |                                      |  |
| 395-263/-30  | 45,00 €                    | 180,30 €                               | 189,50 €  | 210,10 €   |                                      |  |
| 395-264/-30  | 45,00 €                    | 180,30 €                               | 189,50 €  | 210,10 €   |                                      |  |
| 395-271/-30  | 45,00 €                    | 180,30 €                               | 189,50 €  | 210,10 €   |                                      |  |
| 395-272/-30  | 45,00 €                    | 180,30 €                               | 192,60 €  | 210,10 €   |                                      |  |
| 395-273/-30  | 45,00 €                    | 180,30 €                               | 192,60 €  | 210,10 €   |                                      |  |
| 395-274/-30  | 45,00 €                    | 180,30 €                               | 192,60 €  | 210,10 €   |                                      |  |
| 395-511-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 395-251-30 |   |  | 404,25 €                             |  |
| 395-512-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 395-252-30 |   |  | 444,75 €                             |  |
| 395-513-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 395-253-30 |   |  | 507,00 €                             |  |
| 395-514-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 395-254-30 |   |  | 536,25 €                             |  |
| 395-531-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 395-261-30 |   |  | 416,25 €                             |  |
| 395-532-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 395-262-30 |   |  | 416,25 €                             |  |
| 395-533-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 395-263-30 |   |  | 416,25 €                             |  |
| 395-534-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 395-264-30 |   |  | 416,25 €                             |  |
| 395-541-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 395-271-30 |   |  | 416,25 €                             |  |
| 395-542-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 395-272-30 |   |  | 446,25 €                             |  |
| 395-543-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 395-273-30 |   |  | 515,25 €                             |  |
| 395-544-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 395-274-30 |   |  | 535,50 €                             |  |
| 4046 S/SB  | 45,00 €                    | 92,10 €                                | 106,50 €  | 119,90 €   |                                      |  |
| 422-111-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 422-230-30 |   |  | 717,00 €                             |  |
| 422-112-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 422-231-30 |   |  | 778,50 €                             |  |
| 422-113-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 422-232-30 |   |  | 808,50 €                             |  |
| 422-114-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 422-233-30 |   |  | 836,25 €                             |  |
| 422-141-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 422-260-30 |   |  | 729,75 €                             |  |
| 422-142-30   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 422-261-30 |   |  | 791,25 €                             |  |
| 422-230/-30  | 45,00 €                    | 225,90 €                               | 241,30 €  | 255,70 €   |                                      |  |
| 422-231/-30  | 45,00 €                    | 225,90 €                               | 241,30 €  | 255,70 €   |                                      |  |
| 422-232/-30  | 45,00 €                    | 225,90 €                               | 241,30 €  | 255,70 €   |                                      |  |
| 422-233/-30  | 45,00 €                    | 225,90 €                               | 241,30 €  | 255,70 €   |                                      |  |
| 422-260/-30  | 45,00 €                    | 225,90 €                               | 241,30 €  | 255,70 €   |                                      |  |
| 422-261/-30  | 45,00 €                    | 225,90 €                               | 241,30 €  | 255,70 €   |                                      |  |
| 422-270/-30  | 45,00 €                    | 225,90 €                               | 241,30 €  | 255,70 €   |                                      |  |
| 422-271/-30  | 45,00 €                    | 225,90 €                               | 241,30 €  | 255,70 €   |                                      |  |
| 422-411  | 45,00 €                    | 225,90 €                               | 241,30 €  | 255,70 €   |                                      |  |
| 422-412  | 45,00 €                    | 225,90 €                               | 241,30 €  | 255,70 €   |                                      |  |
| !!! Serie 422-230 bis 422-261 Datenkabel hat sich geändert bei Bedarf zusätzlich bestellen !!! |                            |  |   |  |                                      |  |
| !!! 1m 05CZA662 82,00 € / 2m 05CZA663 90,00 € !!!  |                            |  |   |  |                                      |  |
| 468-101<br>6-8mm   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 468-161    |   |  | 708,75 €                             |  |
| 468-102<br>8-10mm  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 468-162    |   |  | 723,75 €                             |  |
| 468-103<br>10-12mm   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 468-163    |   |  | 735,75 €                             |  |
| 468-104<br>12-16mm   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 468-164    |   |  | 752,25 €                             |  |
| 468-105<br>16-20mm   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 468-165    |   |  | 759,75 €                             |  |
| 468-106<br>20-25mm   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 468-166    |   |  | 824,25 €                             |  |

| Code Nr.                 | A<br>Small part-<br>repair | B<br>Complete-<br>repair            | B 1<br>as B inclusive<br>calibration<br>certificate<br>for special<br>price | B 2<br>as B inclusive<br>DAKKS-<br>calibration certificate<br>with inspection<br>sticker for special | C<br>Replacement into<br>new machine | D<br>Replacement into<br>new machine<br>inclusive free<br>calibration<br>certificate |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| 468-107<br>25-30mm       |                            | Gerät zu alt - Austausch in 468-167 |   |  | 824,25 €                             |  |
| 468-131<br>6-8mm         |                            | Gerät zu alt - Austausch in 468-161 |   |  | 708,75 €                             |  |
| 468-132<br>8-10mm        |                            | Gerät zu alt - Austausch in 468-162 |   |  | 723,75 €                             |  |
| 468-133<br>10-12mm       |                            | Gerät zu alt - Austausch in 468-163 |   |  | 735,75 €                             |  |
| 468-134/-10<br>12-16mm   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 468-164 |   |  | 752,25 €                             |  |
| 468-135/-10<br>16-20mm   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 468-165 |   |  | 759,75 €                             |  |
| 468-136/-10<br>20-25mm   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 468-166 |   |  | 824,25 €                             |  |
| 468-137/-10<br>25-30mm   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 468-167 |   |  | 824,25 €                             |  |
| 468-138/-10<br>30-40mm   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 468-168 |   |  | 848,25 €                             |  |
| 468-139/-10<br>40-50mm   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 468-169 |   |  | 864,75 €                             |  |
| 468-140/-10<br>50-63mm   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 468-170 |   |  | 904,50 €                             |  |
| 468-141/-10<br>62-75mm   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 468-171 |   |  | 912,00 €                             |  |
| 468-142/-10<br>75-88mm   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 468-172 |   |  | 919,50 €                             |  |
| 468-143/-10<br>87-100mm  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 468-173 |   |  | 956,25 €                             |  |
| 468-144/-10<br>100-125mm |                            | Gerät zu alt - Austausch in 468-174 |   |  | 1.224,00 €                           |  |
| 468-145/-10<br>125-150mm |                            | Gerät zu alt - Austausch in 468-175 |   |  | 1.311,75 €                           |  |
| 468-146/-10<br>150-175mm |                            | Gerät zu alt - Austausch in 468-176 |   |  | 1.440,00 €                           |  |
| 468-147/-10<br>175-200mm |                            | Gerät zu alt - Austausch in 468-177 |   |  | 1.520,25 €                           |  |
| 468-148/-10<br>200-225mm |                            | Gerät zu alt - Austausch in 468-178 |   |  | 1.608,00 €                           |  |
| 468-149/-10<br>225-250mm |                            | Gerät zu alt - Austausch in 468-179 |   |  | 1.655,25 €                           |  |
| 468-150/-10<br>250-275mm |                            | Gerät zu alt - Austausch in 468-180 |   |  | 1.704,00 €                           |  |
| 468-151/-10<br>275-300mm |                            | Gerät zu alt - Austausch in 468-181 |   |  | 1.788,75 €                           |  |
| 468-161<br>6-8mm         | 45,00 €                    | 469,00 €                            | 485,40 €  |  |                                      |  |
| 468-162<br>8-10mm        | 45,00 €                    | 475,70 €                            | 492,10 €  |  |                                      |  |
| 468-163<br>10-12mm       | 45,00 €                    | 475,70 €                            | 492,10 €  |  |                                      |  |
| 468-164<br>12-16mm       | 45,00 €                    | 384,30 €                            | 400,80 €  |  |                                      |  |
| 468-165<br>16-20mm       | 45,00 €                    | 384,30 €                            | 400,80 €  |  |                                      |  |
| 468-166<br>20-25mm       | 45,00 €                    | 413,90 €                            | 433,40 €  |  |                                      |  |
| 468-167<br>25-30mm       | 45,00 €                    | 413,90 €                            | 433,40 €  |  |                                      |  |
| 468-168<br>30-40mm       | 45,00 €                    | 463,10 €                            | 482,70 €  |  |                                      |  |
| 468-169<br>40-50mm       | 45,00 €                    | 473,90 €                            | 493,50 €  |  |                                      |  |
| 468-170<br>50-63mm       | 45,00 €                    | 510,80 €                            | 534,50 €  |  |                                      |  |
|                          |                            |                                     |   |  |                                      |  |



| Code Nr.             | A<br>Small part-<br>repair | B<br>Complete-<br>repair  | B 1<br>as B inclusive<br>calibration<br>certificate<br>for special<br>price | B 2<br>as B inclusive<br>DAkKS-<br>calibration certificate<br>with inspection<br>sticker for special | C<br>Replacement into<br>new machine | D<br>Replacement into<br>new machine<br>inclusive free<br>calibration<br>certificate |
|----------------------|----------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--|
| 468-171              | 45,00 €                    | 510,80 €  | 534,50 €  |  |                                      |  |
| 62-75mm              |                            |   |   |  |                                      |  |
| 468-172              | 45,00 €                    | 510,80 €  | 534,50 €  |  |                                      |  |
| 75-88mm              |                            |   |   |  |                                      |  |
| 468-173              | 45,00 €                    | 532,40 €  | 556,10 €  |  |                                      |  |
| 87-100mm             |                            |   |   |  |                                      |  |
| 468-174              | 45,00 €                    | 584,30 €  | 614,20 €  |  |                                      |  |
| 100-125mm            |                            |   |   |  |                                      |  |
| 468-175              | 45,00 €                    | 605,90 €  | 635,80 €  |  |                                      |  |
| 125-150mm            |                            |   |   |  |                                      |  |
| 468-176              | 45,00 €                    | 627,60 €  | 663,60 €  |  |                                      |  |
| 150-175mm            |                            |   |   |  |                                      |  |
| 468-177              | 45,00 €                    | 638,50 €  | 674,50 €  |  |                                      |  |
| 175-200mm            |                            |   |   |  |                                      |  |
| 468-178              | 45,00 €                    | 649,30 €  | 691,50 €  |  |                                      |  |
| 200-225mm            |                            |   |   |  |                                      |  |
| 468-179              | 45,00 €                    | 670,90 €  | 713,20 €  |  |                                      |  |
| 225-250mm            |                            |   |   |  |                                      |  |
| 468-180              | 45,00 €                    | 692,60 €  | 742,00 €  |  |                                      |  |
| 250-275mm            |                            |   |   |  |                                      |  |
| 468-181              | 45,00 €                    | 703,40 €  | 752,80 €  |  |                                      |  |
| 275-300mm            |                            |   |   |  |                                      |  |
| 500-110              |                            | Gerät zu alt - Austausch in 500-181-30 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 84,00 €  |
| 500-111              |                            | Gerät zu alt - Austausch in 500-162-30 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 148,50 €   |
| 500-120              |                            | Gerät zu alt - Austausch in 500-158-30 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 122,25 €   |
| 500-121              |                            | Gerät zu alt - Austausch in 500-152-30 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 174,00 €   |
| 500-123U             |                            | Gerät zu alt - Austausch in 500-181-30 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 84,00 €  |
| 500-150-20           |                            | Gerät zu alt - Austausch in 500-150-30 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 177,00 €   |
| 500-151U/-1/-21      |                            | Gerät zu alt - Austausch in 500-151-30 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 122,25 €   |
| 500-152U             |                            | Gerät zu alt - Austausch in 500-152-30 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 174,00 €   |
| 500-152/-20/-21/30   | 45,00 €                    | 115,60 €  | 122,30 €  | 127,90 €   |                                      |  |
| 500-153              | 45,00 €                    | 129,90 €  | 141,20 €  | 153,60 €   |                                      |  |
| 500-154/-20/-30      | 45,00 €                    | 129,90 €  | 136,60 €  | 142,20 €   |                                      |  |
| 500-155/-20/-30      | 45,00 €                    | 129,90 €  | 136,60 €  | 142,20 €   |                                      |  |
| 500-156/-20/-30      | 45,00 €                    | 129,90 €  | 136,60 €  | 142,20 €   |                                      |  |
| 500-157/-20/-30      | 45,00 €                    | 129,90 €  | 136,60 €  | 142,20 €   |                                      |  |
| 500-158/-20/-30      |                            | Austausch mit Werkskalibrierschein                              |   |  |                                      | 122,25 €   |
| 500-161U/-10/-20/-21 |                            | Austausch in 500-161-30 mit Werkskalibrierschein                |   |  |                                      | 104,25 €   |
| 500-162U/-10         |                            | Austausch in 500-162-30 mit Werkskalibrierschein                |   |  |                                      | 148,50 €   |
| 500-162-20/-30       | 45,00 €                    | 103,00 €  | 106,50 €  | 112,00 €   |                                      |  |
| 500-181U/-20/30      |                            | Austausch in 500-181-30 mit Werkskalibrierschein                |   |  |                                      | 84,00 €  |
| 500-182U/-10         |                            | Austausch in 500-182-30 mit Werkskalibrierschein                |   |  |                                      | 132,75 €   |
| 500-182/-21/-30      | 45,00 €                    | 88,30 €   | 95,00 €   | 100,60 €   |                                      |  |
| 500-184/-21/-30      |                            | Austausch in 500-184-30 mit Werkskalibrierschein                |   |  |                                      | 84,00 €  |
| 500-201-21/-30       |                            | Austausch in 500-201-30 mit Werkskalibrierschein                |   |  |                                      | 162,00 €   |
| 500-203-21/-30       |                            | Austausch in 500-203-30 mit Werkskalibrierschein                |   |  |                                      | 106,50 €   |
| 500-204-21/-30       | 45,00 €                    | 113,70 €  | 120,40 €  | 126,10 €   |                                      |  |
| 500-205              | 45,00 €                    | 151,90 €  | 163,30 €  | 175,60 €   |                                      |  |
| 500-210              |                            | Austausch in 500-161-30 mit Werkskalibrierschein                |   |  |                                      | 104,25 €   |
| 500-211              |                            | Austausch in 500-162-30 mit Werkskalibrierschein                |   |  |                                      | 148,50 €   |
| 500-213-50           |                            | Austausch in 500-233-30   |   |  | 188,25 €                             |  |
| 500-220              |                            | Austausch in 500-158-30 mit Werkskalibrierschein                |   |  |                                      | 122,25 €   |
| 500-233-21/-30       | 45,00 €                    | 115,60 €  | 122,30 €  | 127,90 €   |                                      |  |
| 500-234-21/-30       | 45,00 €                    | 116,70 €  | 123,40 €  | 129,10 €   |                                      |  |
| 500-235-21/-30       | 45,00 €                    | 118,50 €  | 125,10 €  | 130,80 €   |                                      |  |
| 500-236-21/-30       | 45,00 €                    | 119,60 €  | 126,30 €  | 131,90 €   |                                      |  |
| 500-265/U            |                            | Austausch in 500-182-30 mit Werkskalibrierschein                |   |  |                                      | 132,75 €   |
| 500-267/U            |                            | Austausch in 500-182-30 mit Werkskalibrierschein                |   |  |                                      | 132,75 €   |
| 500-301              |                            | Austausch in 500-158-30 mit Werkskalibrierschein                |   |  |                                      | 122,25 €   |
| 500-302              |                            | Austausch in 500-152-30 mit Werkskalibrierschein                |   |  |                                      | 174,00 €   |
| 500-303              |                            | Austausch in 500-205-30 mit Werkskalibrierschein                |   |  |                                      | 216,75 €   |
| 500-311              |                            | Austausch in 500-161-30 mit Werkskalibrierschein                |   |  |                                      | 104,25 €   |
| 500-312              |                            | Austausch in 500-162-30 mit Werkskalibrierschein                |   |  |                                      | 148,50 €   |
| 500-324              |                            | Austausch in 500-706-20 mit Werkskalibrierschein                |   |  |                                      | 124,50 €   |

Lasergravuren bis 10 Zeichen Preis: 5,30 €, Logos, Sonderwünsche etc. auf Anfrage.

Service Reparaturdienst; Preisliste gültig ab 01.06.2019; € EURO Nettopreise zzgl. MwSt.

| Code Nr.        | A<br>Small part-<br>repair | B<br>Complete-<br>repair                         | B 1<br>as B inclusive<br>calibration<br>certificate<br>for special<br>price | B 2<br>as B inclusive<br>DAKKS-<br>calibration certificate<br>with inspection<br>sticker for special | C<br>Replacement into<br>new machine | D<br>Replacement into<br>new machine<br>inclusive free<br>calibration<br>certificate |
|-----------------|----------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|
| 500-341         |                            | Austausch in 500-181-30 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 84,00 €  |
| 500-401         |                            | Austausch in 500-444 mit Werkskalibrierschein    |   |  |                                      | 157,50 €   |
| 500-402         |                            | Austausch in 500-445 mit Werkskalibrierschein    |   |  |                                      | 190,50 €   |
| 500-404         |                            | Austausch in 500-444 mit Werkskalibrierschein    |   |  |                                      | 157,50 €   |
| 500-405         |                            | Austausch in 500-445 mit Werkskalibrierschein    |   |  |                                      | 190,50 €   |
| 500-444         |                            | Austausch mit Werkskalibrierschein               |   |  |                                      | 157,50 €   |
| 500-445         |                            | Austausch mit Werkskalibrierschein               |   |  |                                      | 190,50 €   |
| 500-457         |                            | Austausch mit Werkskalibrierschein               |   |  |                                      | 111,75 €   |
| 500-458         |                            | Austausch mit Werkskalibrierschein               |   |  |                                      | 148,50 €   |
| 500-500-10      | 45,00 €                    | 168,20 €   | 185,70 €  | 204,20 €   |                                      |  |
| 500-500-50      |                            | Austausch in 500-500-10                          |   |  | 630,75 €                             |  |
| 500-501-10      | 45,00 €                    | 186,20 €   | 204,20 €  | 240,30 €   |                                      |  |
| 500-501-50      |                            | Austausch in 500-501-10                          |   |  | 684,00 €                             |  |
| 500-502-10      | 45,00 €                    | 189,40 €   | 225,50 €  |  |                                      |  |
| 500-502-50      |                            | Austausch in 500-502-10                          |   |  | 1.188,00 €                           |  |
| 500-606         |                            | Austausch in 500-706-20 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 124,50 €   |
| 500-626-1       |                            | Austausch in 500-706-20 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 124,50 €   |
| 500-627-1       |                            | Austausch in 500-707-20 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 174,00 €   |
| 500-628         |                            | Austausch in 500-708-20 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 252,00 €   |
| 500-637-1       |                            | Austausch in 500-716-20 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 150,50 €   |
| 500-657-1       |                            | Austausch in 500-709-20 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 123,75 €   |
| 500-706-1/11/20 |                            | Austausch in 500-706-20 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 124,50 €   |
| 500-707-1/11    |                            | Austausch in 500-707-20 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 174,00 €   |
| 500-707-20      | 45,00 €                    | 115,60 €   | 122,30 €  | 127,90 €   |                                      |  |
| 500-708-11      | 45,00 €                    | 148,30 €   | 159,70 €  | 184,40 €   |                                      |  |
| 500-709-1/11/20 |                            | Austausch in 500-709-20 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 123,75 €   |
| 500-716-1/11    | 45,00 €                    | 107,10 €   | 113,80 €  | 119,50 €   |                                      |  |
| 500-717-1/11    | 45,00 €                    | 125,10 €   | 131,80 €  | 137,50 €   |                                      |  |
| 500-718-11      | 45,00 €                    | 151,90 €   | 163,30 €  | 175,60 €   |                                      |  |
| 500-727-11      | 45,00 €                    | 148,30 €   | 159,70 €  | 160,70 €   |                                      |  |
| 500-728-11      | 45,00 €                    | 151,90 €   | 158,60 €  | 164,30 €   |                                      |  |
| 500-772-1       |                            | Austausch in 500-772 mit Werkskalibrierschein    |   |  |                                      | 148,50 €   |
| 500-773-1       | 45,00 €                    | 138,40 €   | 145,10 €  | 150,80 €   |                                      |  |
| 500-774         |                            | Austausch mit Werkskalibrierschein               |   |  |                                      | 163,50 €   |
| 500-775         | 45,00 €                    | 138,20 €   | 144,90 €  | 150,60 €   |                                      |  |
| 500-776         | 45,00 €                    | 138,20 €   | 144,90 €  | 150,60 €   |                                      |  |
| 500-777         | 45,00 €                    | 151,90 €   | 158,60 €  | 164,30 €   |                                      |  |
| 500-778-1       |                            | Austausch in 500-778 mit Werkskalibrierschein    |   |  |                                      | 194,25 €   |
| 500-779-1       | 45,00 €                    | 161,30 €   | 168,00 €  | 173,70 €   |                                      |  |
| 500-792-1       |                            | Austausch in 500-792 mit Werkskalibrierschein    |   |  |                                      | 148,50 €   |
| 505-633-50      |                            | Austausch in 505-730 mit Werkskalibrierschein    |   |  |                                      | 75,00 €  |
| 505-633Y        |                            | Austausch in 505-730 mit Werkskalibrierschein    |   |  |                                      | 75,00 €  |
| 505-634-50      |                            | Austausch in 505-731 mit Werkskalibrierschein    |   |  |                                      | 153,00 €   |
| 505-635-50      |                            | Austausch in 505-745 mit Werkskalibrierschein    |   |  |                                      | 231,00 €   |
| 505-646-50      |                            | Austausch in 505-730 mit Werkskalibrierschein    |   |  |                                      | 75,00 €  |
| 505-647-50      |                            | Austausch in 505-731 mit Werkskalibrierschein    |   |  |                                      | 153,00 €   |
| 505-648-50      |                            | Austausch in 505-745 mit Werkskalibrierschein    |   |  |                                      | 231,00 €   |
| 505-651-50      |                            | Austausch in 505-735 mit Werkskalibrierschein    |   |  |                                      | 264,75 €   |
| 505-660-50      |                            | Austausch in 505-730 mit Werkskalibrierschein    |   |  |                                      | 75,00 €  |
| 505-666         |                            | Austausch in 505-732 mit Werkskalibrierschein    |   |  |                                      | 85,50 €  |
| 505-667         |                            | Austausch in 505-733 mit Werkskalibrierschein    |   |  |                                      | 165,00 €   |
| 505-671         |                            | Austausch in 505-730 mit Werkskalibrierschein    |   |  |                                      | 75,00 €  |
| 505-672         | 45,00 €                    | 71,80 €  | 78,50 €   | 84,20 €  |                                      |  |
| 505-673         | 45,00 €                    | 109,30 €   | 120,60 €  | 133,00 €   |                                      |  |
| 505-685         |                            | Austausch in 505-732 mit Werkskalibrierschein    |   |  |                                      | 85,50 €  |
| 505-686         | 45,00 €                    | 71,80 €  | 78,50 €   | 84,20 €  |                                      |  |
| 505-688         |                            | Austausch in 505-732 mit Werkskalibrierschein    |   |  |                                      | 85,50 €  |
| 505-711         | 45,00 €                    | 119,70 €   | 126,40 €  | 132,00 €   |                                      |  |
| 505-730         |                            | Austausch in 505-730 mit Werkskalibrierschein    |   |  |                                      | 75,00 €  |
| 505-731         | 45,00 €                    | 71,80 €  | 78,50 €   | 84,20 €  |                                      |  |
| 505-732         |                            | Austausch in 505-732 mit Werkskalibrierschein    |   |  |                                      | 85,50 €  |
| 505-733         | 45,00 €                    | 71,80 €  | 78,50 €   | 84,20 €  |                                      |  |
| 505-735         | 45,00 €                    | 119,70 €   | 126,40 €  | 132,00 €   |                                      |  |
| 505-745         | 45,00 €                    | 109,30 €   | 120,60 €  | 133,50 €   |                                      |  |

| Code Nr.  | A<br>Small part-<br>repair | B<br>Complete-<br>repair            | B 1<br>as B inclusive<br>calibration<br>certificate<br>for special<br>price | B 2<br>as B inclusive<br>DAkKS-<br>calibration certificate<br>with inspection<br>sticker for special | C<br>Replacement into<br>new machine | D<br>Replacement into<br>new machine<br>inclusive free<br>calibration<br>certificate |
|---|----------------------------|-------------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| 506-207   | 45,00 €                    | 157,30 €                            | 179,90 €  | 198,50 €   |                                      |  |
| !!! Serie 506- zzgl. Preis für Halter & Nadel falls defekt !!!  |                            |                                     |   |  |                                      |  |
| 510-101   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 510-121 |   |  | 527,25 €                             |  |
| 510-102   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 510-122 |   |  | 594,00 €                             |  |
| 510-103   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 510-123 |   |  | 720,75 €                             |  |
| 510-104   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 510-124 |   |  | 766,50 €                             |  |
| 510-121   | 45,00 €                    | 352,00 €                            | 384,90 €  |  |                                      |  |
| 510-122   | 45,00 €                    | 381,60 €                            | 438,30 €  |  |                                      |  |
| 510-123   | 45,00 €                    | 381,60 €                            | 438,30 €  |  |                                      |  |
| 510-124   | 45,00 €                    | 381,60 €                            | 438,30 €  |  |                                      |  |
| 510-141   | 45,00 €                    | 353,40 €                            | 386,40 €  |  |                                      |  |
| 510-301   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 510-121 |   |  | 527,25 €                             |  |
| 510-302   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 510-122 |   |  | 594,00 €                             |  |
| 510-303   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 510-123 |   |  | 720,75 €                             |  |
| 510-304   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 510-124 |   |  | 766,50 €                             |  |
| 511-167/171/05  | 45,00 €                    | 83,40 €                             | 110,20 €  |  |                                      |  |
| 18-35mm   |                            |                                     |   |  |                                      |  |
| 511-168/172/05  | 45,00 €                    | 71,40 €                             | 98,20 €   |  |                                      |  |
| 35-60mm   |                            |                                     |   |  |                                      |  |
| 511-170/174/05  | 45,00 €                    | 102,20 €                            | 129,00 €  |  |                                      |  |
| 50-150mm  |                            |                                     |   |  |                                      |  |
| 511-175/178/05  | 45,00 €                    | 131,70 €                            | 158,50 €  |  |                                      |  |
| 100-160mm   |                            |                                     |   |  |                                      |  |
| 511-176/179/05  | 45,00 €                    | 138,20 €                            | 165,00 €  |  |                                      |  |
| 160-250mm   |                            |                                     |   |  |                                      |  |
| 511-177/180/05  | 45,00 €                    | 138,20 €                            | 165,00 €  |  |                                      |  |
| 250-400mm   |                            |                                     |   |  |                                      |  |
| 511-203/204   | 45,00 €                    | 92,90 €                             | 123,80 €  |  |                                      |  |
| 10-18mm   |                            |                                     |   |  |                                      |  |
| 511-210/211   | 45,00 €                    | 92,90 €                             | 123,80 €  |  |                                      |  |
| 6-10mm  |                            |                                     |   |  |                                      |  |
| 511-311/312   | 45,00 €                    | 138,20 €                            | 165,00 €  |  |                                      |  |
| 100-160mm   |                            |                                     |   |  |                                      |  |
| 511-313/314   | 45,00 €                    | 121,00 €                            | 147,80 €  |  |                                      |  |
| 150-250mm   |                            |                                     |   |  |                                      |  |
| 511-315/316   | 45,00 €                    | 138,20 €                            | 165,00 €  |  |                                      |  |
| 250-400mm   |                            |                                     |   |  |                                      |  |
| 511-317/318   | 45,00 €                    | 145,10 €                            | 171,90 €  |  |                                      |  |
| 400-600mm   |                            |                                     |   |  |                                      |  |
| 511-327/328   | 45,00 €                    | 145,10 €                            | 171,90 €  |  |                                      |  |
| 600-800mm   |                            |                                     |   |  |                                      |  |
| 511-333/334   | 45,00 €                    | 151,90 €                            | 178,70 €  |  |                                      |  |
| 60-100mm  |                            |                                     |   |  |                                      |  |
| 511-343/344   | 45,00 €                    | 127,60 €                            | 154,40 €  |  |                                      |  |
| 35-60mm   |                            |                                     |   |  |                                      |  |
| 511-411/421   | 45,00 €                    | 142,30 €                            | 169,10 €  |  |                                      |  |
| 15-35mm   |                            |                                     |   |  |                                      |  |
| 511-412/422   | 45,00 €                    | 142,30 €                            | 169,10 €  |  |                                      |  |
| 35-60mm   |                            |                                     |   |  |                                      |  |
| 511-414/424   | 45,00 €                    | 145,10 €                            | 171,90 €  |  |                                      |  |
| 50-150mm  |                            |                                     |   |  |                                      |  |
| 511-461/471   | 45,00 €                    | 83,40 €                             | 110,20 €  |  |                                      |  |
| 18-35mm   |                            |                                     |   |  |                                      |  |
| 511-462/472   | 45,00 €                    | 83,40 €                             | 110,20 €  |  |                                      |  |
| 35-60mm   |                            |                                     |   |  |                                      |  |
| 511-464/474   | 45,00 €                    | 83,40 €                             | 110,20 €  |  |                                      |  |
| 50-150mm  |                            |                                     |   |  |                                      |  |
| !!! Serie 511- zzgl. Reparatur- bzw. Austauschpreis für Messuhr & Messbolzen (falls mitgeliefert) !!!                   |                            |                                     |   |  |                                      |  |
| !!! Serie 511- B 1 Preis zzgl. Prüfkosten für Messuhr (falls mitgeliefert) !!!  |                            |                                     |   |  |                                      |  |
| 511-501   | 65,00 €                    | 550,90 €                            | 577,70 €  |  |                                      |  |
| 45-100mm  |                            |                                     |   |  |                                      |  |
| 511-502   | 65,00 €                    | 550,90 €                            | 577,70 €  |  |                                      |  |
| 100-160mm   |                            |                                     |   |  |                                      |  |
| !!! Serie 511-501 & 511-502 zzgl. Reparatur- bzw. Austauschpreis für Messbolzen & Verlängerung (falls mitgeliefert) !!! |                            |                                     |   |  |                                      |  |

| Code Nr.                     | A<br>Small part-<br>repair | B<br>Complete-<br>repair                | B 1<br>as B inclusive<br>calibration<br>certificate<br>for special<br>price | B 2<br>as B inclusive<br>DAKKS-<br>calibration certificate<br>with inspection<br>sticker for special | C<br>Replacement into<br>new machine | D<br>Replacement into<br>new machine<br>inclusive free<br>calibration<br>certificate |
|------------------------------|----------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--|
| 511-701/711/721<br>18-35mm   | 45,00 €                    | 83,40 €                                 | 110,20 €  |  |                                      |  |
| 511-702/712/722<br>35-60mm   | 45,00 €                    | 71,40 €                                 | 98,20 €   |  |                                      |  |
| 511-703/713/723<br>50-100mm  | 45,00 €                    | 102,20 €                                | 129,00 €  |  |                                      |  |
| 511-704/714/724<br>100-160mm | 45,00 €                    | 131,70 €                                | 158,50 €  |  |                                      |  |
| 511-705/715/725<br>160-250mm | 45,00 €                    | 138,20 €                                | 165,00 €  |  |                                      |  |
| 511-706/716/726<br>250-400mm | 45,00 €                    | 138,20 €                                | 165,00 €  |  |                                      |  |
| 511-766/771<br>18-35mm       | 45,00 €                    | 83,40 €                                 | 110,20 €  |  |                                      |  |
| 511-767/772<br>35-60mm       | 45,00 €                    | 83,40 €                                 | 110,20 €  |  |                                      |  |
| 511-768/773<br>50-100mm      | 45,00 €                    | 83,40 €                                 | 110,20 €  |  |                                      |  |
| 511-769/774<br>100-160mm     | 45,00 €                    | 131,70 €                                | 158,50 €  |  |                                      |  |
| 511-813/823<br>60-100mm      | 45,00 €                    | 151,90 €                                | 178,70 €  |  |                                      |  |
| 511-814/824<br>100-160mm     | 45,00 €                    | 138,20 €                                | 165,00 €  |  |                                      |  |
| 511-815/825<br>150-250mm     | 45,00 €                    | 121,00 €                                | 147,80 €  |  |                                      |  |
| 511-816/826<br>250-400mm     | 45,00 €                    | 138,20 €                                | 165,00 €  |  |                                      |  |
| 511-817/827<br>400-600mm     | 45,00 €                    | 145,10 €                                | 171,90 €  |  |                                      |  |
| 511-818/828<br>600-800       | 45,00 €                    | 145,10 €                                | 171,90 €  |  |                                      |  |
| 513-101-1                    |                            | Gerät zu alt - Austausch in 513-501E    |   |  | 142,50 €                             |  |
| 513-103-1                    |                            | Gerät zu alt - Austausch in 513-503E    |   |  | 119,25 €                             |  |
| 513-114-1                    |                            | Gerät zu alt - Austausch in 513-514E    |   |  | 115,50 €                             |  |
| 513-117-1                    |                            | Gerät zu alt - Austausch in 513-517E    |   |  | 94,50 €                              |  |
| 513-117W-1                   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 513-517WE   |   |  | 139,50 €                             |  |
| 513-127-1                    |                            | Gerät zu alt - Austausch in 513-527E    |   |  | 94,50 €                              |  |
| 513-204/F/E                  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 513-404-10E |   |  | 64,50 €                              |  |
| 513-205/F/E                  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 513-405-10E |   |  | 84,00 €                              |  |
| 513-214/F/E                  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 513-414-10E |   |  | 106,50 €                             |  |
| 513-224/F/E                  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 513-424-10E |   |  | 104,25 €                             |  |
| 513-225/F/E                  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 513-425-10E |   |  | 114,75 €                             |  |
| 513-254/FE                   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 513-454-10E |   |  | 115,50 €                             |  |
| 513-284FE/GE                 |                            | Gerät zu alt - Austausch in 513-484-10E |   |  | 91,50 €                              |  |
| 513-304/GE/GT                | 45,00 €                    | 172,00 €                                | 186,40 €  | 199,80 €   |                                      |  |
| 513-401E                     | 45,00 €                    | 68,50 €                                 | 82,90 €   | 96,30 €  |                                      |  |
| 513-404E/-10E                |                            | Austausch in 513-404-10E                |   |  | 64,50 €                              |  |
| 513-405E/-10E                |                            | Austausch in 513-405-10E                |   |  | 84,00 €                              |  |
| 513-414E/-10E                | 45,00 €                    | 68,50 €                                 | 82,90 €   | 96,30 €  |                                      |  |
| 513-415E/-10E                | 45,00 €                    | 68,50 €                                 | 82,90 €   | 96,30 €  |                                      |  |
| 513-424E/-10E                | 45,00 €                    | 68,50 €                                 | 82,90 €   | 96,30 €  |                                      |  |
| 513-425E/-10E                | 45,00 €                    | 71,40 €                                 | 85,80 €   |  |                                      |  |
| 513-426E/-10E                | 45,00 €                    | 71,40 €                                 | 85,80 €   |  |                                      |  |
| 513-444E/-10E                | 45,00 €                    | 64,50 €                                 | 78,90 €   |  |                                      |  |
| 513-445E/-10E                | 45,00 €                    | 72,60 €                                 | 87,00 €   |  |                                      |  |
| 513-454E/-10E                |                            | Austausch in 513-454-10E                |   |  | 115,50 €                             |  |
| 513-455E/-10E                | 45,00 €                    | 68,50 €                                 | 82,90 €   | 96,30 €  |                                      |  |
| 513-464E/-10E                | 45,00 €                    | 67,40 €                                 | 81,80 €   | 95,20 €  |                                      |  |
| 513-465E/-10E                | 45,00 €                    | 68,50 €                                 | 82,90 €   | 96,30 €  |                                      |  |
| 513-466E/-10E                | 45,00 €                    | 67,40 €                                 | 81,80 €   | 95,20 €  |                                      |  |
| 513-474E/-10E                |                            | Austausch in 513-474-10E                |   |  | 78,75 €                              |  |
| 513-475E/-10E                | 45,00 €                    | 67,40 €                                 | 81,80 €   | 95,20 €  |                                      |  |
| 513-477E/-10E                | 45,00 €                    | 68,50 €                                 | 82,90 €   | 96,30 €  |                                      |  |

| Code Nr.     | A<br>Small part-<br>repair | B<br>Complete-<br>repair  | B 1<br>as B inclusive<br>calibration<br>certificate<br>for special<br>price | B 2<br>as B inclusive<br>DAkKS-<br>calibration certificate<br>with inspection<br>sticker for special | C<br>Replacement into<br>new machine | D<br>Replacement into<br>new machine<br>inclusive free<br>calibration<br>certificate |
|--------------|----------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--|
| 513-478E/10E | 45,00 €                    | 68,50 €   | 82,90 €   | 96,30 €  |                                      |  |
| 513-484-E10  |                            | Austausch in 513-484-10E  |   |  | 91,50 €                              |  |
| 513-501E     | 45,00 €                    | 80,80 €   | 95,20 €   | 108,60 €   |                                      |  |
| 513-503E     | 45,00 €                    | 68,50 €   | 82,90 €   | 96,30 €  |                                      |  |
| 513-514E     | 45,00 €                    | 67,40 €   | 81,80 €   | 95,20 €  |                                      |  |
| 513-517E     |                            | Austausch   |   |  | 94,50 €                              |  |
| 513-517WE    | 45,00 €                    | 80,80 €   | 95,20 €   | 108,60 €   |                                      |  |
| 513-527E     |                            | Austausch   |   |  | 94,50 €                              |  |
| 514-102      | 45,00 €                    | 145,10 €  | 167,80 €  | 186,30 €   |                                      |  |
| 514-104      | 45,00 €                    | 145,10 €  | 191,50 €  | 186,30 €   |                                      |  |
| 514-106      | 45,00 €                    | 367,40 €  | 413,80 €  | 453,90 €   |                                      |  |
| 514-108      | 45,00 €                    | 390,30 €  | 483,00 €  | 565,40 €   |                                      |  |
|              |                            | !!! Serie 514- zzgl. Preis für Halter & Nadel falls defekt !!!                                      |   |  |                                      |  |
| 523-101      |                            | Gerät zu alt - Austausch in 523-121   |   |  | 437,25 €                             |  |
| 523-102      |                            | Gerät zu alt - Austausch in 523-122   |   |  | 503,25 €                             |  |
| 523-103      |                            | Gerät zu alt - Austausch in 523-123   |   |  | 552,00 €                             |  |
| 523-104      |                            | Gerät zu alt - Austausch in 523-124   |   |  | 609,75 €                             |  |
| 523-121      | 45,00 €                    | 291,10 €  | 324,00 €  |  |                                      |  |
| 523-122      | 45,00 €                    | 335,50 €  | 392,10 €  |  |                                      |  |
| 523-123      | 45,00 €                    | 346,70 €  | 403,30 €  |  |                                      |  |
| 523-124      | 45,00 €                    | 346,70 €  | 403,30 €  |  |                                      |  |
| 523-141      | 45,00 €                    | 243,50 €  |   |  |                                      |  |
| 523-142      | 45,00 €                    | 251,40 €  |   |  |                                      |  |
| 523-143      | 45,00 €                    | 251,40 €  |   |  |                                      |  |
| 523-144      | 45,00 €                    | 251,40 €  |   |  |                                      |  |
|              |                            | !!! Serie 523-141 bis 144 zzgl. Reparatur- bzw. Austauschpreis für Messuhr (falls mitgeliefert) !!! |   |  |                                      |  |
| 527-101      |                            | Austausch   |   |  | 99,75 €                              |  |
| 527-102      |                            | Austausch   |   |  | 104,25 €                             |  |
| 527-103      |                            | Austausch   |   |  | 132,00 €                             |  |
| 527-104      | 45,00 €                    | 131,70 €  | 167,80 €  |  |                                      |  |
| 527-105      | 45,00 €                    | 131,70 €  | 167,80 €  |  |                                      |  |
| 527-121      |                            | Austausch   |   |  | 90,00 €                              |  |
| 527-122      |                            | Austausch   |   |  | 99,75 €                              |  |
| 527-123      |                            | Austausch   |   |  | 128,25 €                             |  |
| 527-201      |                            | Austausch   |   |  | 86,25 €                              |  |
| 527-202      |                            | Austausch   |   |  | 94,50 €                              |  |
| 527-203      |                            | Austausch   |   |  | 124,50 €                             |  |
| 527-204      | 45,00 €                    | 131,70 €  | 167,80 €  |  |                                      |  |
| 527-205      | 45,00 €                    | 131,70 €  | 167,80 €  |  |                                      |  |
| 527-301-50   | 45,00 €                    | 102,90 €  | 109,60 €  | 115,30 €   |                                      |  |
| 527-302-50   | 45,00 €                    | 108,80 €  | 115,50 €  | 121,10 €   |                                      |  |
| 527-303-50   | 45,00 €                    | 115,60 €  | 126,90 €  | 142,30 €   |                                      |  |
| 527-401      |                            | Austausch   |   |  | 115,50 €                             |  |
| 527-402      |                            | Austausch   |   |  | 124,50 €                             |  |
| 527-403      | 45,00 €                    | 67,40 €   | 81,80 €   | 94,10 €  |                                      |  |
| 527-411      | 45,00 €                    | 67,40 €   | 73,50 €   | 79,70 €  |                                      |  |
| 527-412      | 45,00 €                    | 67,40 €   | 73,50 €   | 79,70 €  |                                      |  |
| 527-413      | 45,00 €                    | 67,40 €   | 81,80 €   | 94,10 €  |                                      |  |
| 530-100      |                            | Austausch   |   |  | 37,50 €                              |  |
| 530-101      |                            | Austausch   |   |  | 22,50 €                              |  |
| 530-102      |                            | Austausch   |   |  | 35,25 €                              |  |
| 530-104      |                            | Austausch   |   |  | 22,50 €                              |  |
| 530-108      |                            | Austausch   |   |  | 57,75 €                              |  |
| 530-109      |                            | Austausch   |   |  | 140,25 €                             |  |
| 530-114      |                            | Austausch   |   |  | 57,75 €                              |  |
| 530-115      |                            | Austausch   |   |  | 140,25 €                             |  |
| 530-118      |                            | Austausch   |   |  | 62,25 €                              |  |
| 530-119      |                            | Austausch   |   |  | 153,75 €                             |  |
| 530-122      |                            | Austausch   |   |  | 27,00 €                              |  |
| 530-123      |                            | Austausch   |   |  | 45,00 €                              |  |
| 530-124      |                            | Austausch   |   |  | 140,25 €                             |  |

Lasergravuren bis 10 Zeichen Preis: 5,30 €, Logos, Sonderwünsche etc. auf Anfrage.

Service Reparaturdienst; Preisliste gültig ab 01.06.2019; € EURO Nettopreise zzgl. MwSt.

| Code Nr. | A<br>Small part-<br>repair | B<br>Complete-<br>repair | B 1<br>as B inclusive<br>calibration<br>certificate<br>for special<br>price | B 2<br>as B inclusive<br>DAKKS-<br>calibration certificate<br>with inspection<br>sticker for special | C<br>Replacement into<br>new machine | D<br>Replacement into<br>new machine<br>inclusive free<br>calibration<br>certificate |
|----------|----------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| 530-312  |                            |                          | Austausch   |  | 42,75 €                              |  |
| 530-316  |                            |                          | Austausch   |  | 36,75 €                              |  |
| 530-320  |                            |                          | Austausch   |  | 90,00 €                              |  |
| 530-321  |                            |                          | Austausch   |  | 115,50 €                             |  |
| 530-322  |                            |                          | Austausch   |  | 251,25 €                             |  |
| 530-335  |                            |                          | Austausch   |  | 143,25 €                             |  |
| 530-501  | 45,00 €                    | 289,90 €                 |   |  |                                      |  |
| 530-502  | 45,00 €                    | 321,50 €                 |   |  |                                      |  |
| 531-101  |                            |                          | Austausch   |  | 27,00 €                              |  |
| 531-102  |                            |                          | Austausch   |  | 67,50 €                              |  |
| 531-103  |                            |                          | Austausch   |  | 153,00 €                             |  |
| 531-108  |                            |                          | Austausch   |  | 67,50 €                              |  |
| 531-109  |                            |                          | Austausch   |  | 153,00 €                             |  |
| 531-122  |                            |                          | Austausch   |  | 27,75 €                              |  |
| 531-129  |                            |                          | Austausch   |  | 70,50 €                              |  |
| 532-101  |                            |                          | Austausch   |  | 68,25 €                              |  |
| 532-102  |                            |                          | Austausch   |  | 87,75 €                              |  |
| 532-103  |                            |                          | Austausch   |  | 201,75 €                             |  |
| 532-119  |                            |                          | Austausch   |  | 68,25 €                              |  |
| 532-120  |                            |                          | Austausch   |  | 87,75 €                              |  |
| 532-121  |                            |                          | Austausch   |  | 201,75 €                             |  |
| 533-404  | 45,00 €                    | 219,20 €                 | 236,70 €  | 255,20 €   |                                      |  |
| 533-405  | 45,00 €                    | 260,60 €                 | 296,60 €  | 332,70 €   |                                      |  |
| 533-406  | 45,00 €                    | 290,20 €                 | 326,20 €  | 362,30 €   |                                      |  |
| 533-504  | 45,00 €                    | 219,20 €                 | 236,70 €  | 255,20 €   |                                      |  |
| 533-505  | 45,00 €                    | 260,60 €                 | 296,60 €  | 332,70 €   |                                      |  |
| 533-506  | 45,00 €                    | 290,20 €                 | 326,20 €  | 362,30 €   |                                      |  |
| 534-101  | 45,00 €                    | 123,70 €                 | 135,00 €  | 147,40 €   |                                      |  |
| 534-102  | 45,00 €                    | 156,00 €                 | 173,60 €  | 192,10 €   |                                      |  |
| 534-103  | 45,00 €                    | 212,20 €                 | 248,20 €  | 284,30 €   |                                      |  |
| 534-104  | 45,00 €                    | 212,20 €                 | 248,20 €  | 284,30 €   |                                      |  |
| 534-105  | 45,00 €                    | 123,70 €                 | 135,00 €  | 147,40 €   |                                      |  |
| 534-106  | 45,00 €                    | 156,00 €                 | 173,60 €  | 192,10 €   |                                      |  |
| 534-107  | 45,00 €                    | 212,20 €                 | 248,20 €  | 284,30 €   |                                      |  |
| 534-108  | 45,00 €                    | 212,20 €                 | 248,20 €  | 284,30 €   |                                      |  |
| 534-109  | 45,00 €                    | 123,70 €                 | 135,00 €  | 147,40 €   |                                      |  |
| 534-110  | 45,00 €                    | 156,00 €                 | 173,60 €  | 192,10 €   |                                      |  |
| 534-113  | 45,00 €                    | 123,70 €                 | 135,00 €  | 147,40 €   |                                      |  |
| 534-114  | 45,00 €                    | 156,00 €                 | 173,60 €  | 192,10 €   |                                      |  |
| 534-115  | 45,00 €                    | 212,20 €                 | 248,20 €  | 284,30 €   |                                      |  |
| 534-116  | 45,00 €                    | 212,20 €                 | 248,20 €  | 284,30 €   |                                      |  |
| 536-101  |                            |                          |   |  | 201,00 €                             |  |
| 536-102  | 45,00 €                    | 90,00 €                  |   |  |                                      |  |
| 536-103  | 45,00 €                    | 90,00 €                  |   |  |                                      |  |
| 536-105  | 45,00 €                    | 84,60 €                  |   |  |                                      |  |
| 536-106  | 45,00 €                    | 84,60 €                  |   |  |                                      |  |
| 536-107  | 45,00 €                    | 86,10 €                  |   |  |                                      |  |
| 536-109  |                            |                          | Austausch in 536-107  |  | 381,75 €                             |  |
| 536-121  |                            |                          | Austausch   |  | 144,75 €                             |  |
| 536-134  | 45,00 €                    | 90,00 €                  |   |  |                                      |  |
| 536-135  | 45,00 €                    | 90,00 €                  |   |  |                                      |  |
| 536-142  | 45,00 €                    | 90,00 €                  |   |  |                                      |  |
| 536-145  | 45,00 €                    | 90,00 €                  |   |  |                                      |  |
| 536-146  | 45,00 €                    | 90,00 €                  |   |  |                                      |  |
| 536-147  | 45,00 €                    | 90,00 €                  |   |  |                                      |  |
| 536-148  | 45,00 €                    | 212,20 €                 |   |  |                                      |  |
| 536-149  | 45,00 €                    | 212,20 €                 |   |  |                                      |  |
| 536-151  | 45,00 €                    | 90,00 €                  |   |  |                                      |  |
| 536-152  | 45,00 €                    | 90,00 €                  |   |  |                                      |  |
| 536-161  | 45,00 €                    | 90,00 €                  |   |  |                                      |  |

| Code Nr.    | A<br>Small part-<br>repair | B<br>Complete-<br>repair                                      | B 1<br>as B inclusive<br>calibration<br>certificate<br>for special<br>price | B 2<br>as B inclusive<br>DAKKS-<br>calibration certificate<br>with inspection<br>sticker for special | C<br>Replacement into<br>new machine | D<br>Replacement into<br>new machine<br>inclusive free<br>calibration<br>certificate |
|-------------|----------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--|
| 536-171     | 45,00 €                    | 90,00 €   |   |  |                                      |  |
| 536-172     | 45,00 €                    | 90,00 €   |   |  |                                      |  |
| 536-212     | 45,00 €                    | 90,00 €   |   |  |                                      |  |
| 536-221     |                            |   |   |  | 107,25 €                             |  |
| 536-222     |                            |   |   |  | 129,00 €                             |  |
| 536-223     | 45,00 €                    | 90,00 €   |   |  |                                      |  |
| 542-121     |                            | Austausch in 542-161  |   |  | 438,90 €                             |  |
| 542-122     |                            | Austausch in 542-162  |   |  | 621,75 €                             |  |
| 542-123     |                            | Austausch in 542-163  |   |  | 630,45 €                             |  |
| 542-161     | 45,00 €                    | 207,80 €  | 222,20 €  |  |                                      |  |
| 542-162     | 45,00 €                    | 207,80 €  | 226,30 €  |  |                                      |  |
| 542-163     | 45,00 €                    | 207,80 €  | 236,60 €  |  |                                      |  |
| 542-201     |                            | Austausch in 542-222  |   |  | 588,30 €                             |  |
| 542-204     |                            |   |   |  | 588,30 €                             |  |
| 542-204H    |                            |   |   |  | 706,80 €                             |  |
| 542-222     |                            |   |   |  | 588,30 €                             |  |
| 542-224     |                            |   |   |  | 621,75 €                             |  |
| 542-246     |                            |   |   |  | 1.737,90 €                           |  |
| 542-601     |                            | Austausch in 542-161  |   |  | 438,90 €                             |  |
| 542-602     |                            | Austausch in 542-612  |   |  | 391,95 €                             |  |
| 542-603     |                            | Austausch in 542-613  |   |  | 468,75 €                             |  |
| 542-604     |                            | Austausch in 542-161  |   |  | 438,90 €                             |  |
| 543-101FB   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-400B mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 199,50 €   |
| 543-107FB/5 |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-404B mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 243,00 €   |
| 543-122FB   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-390B mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 263,25 €   |
| 543-125B    |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-400B mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 199,50 €   |
| 543-170B/5  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-390B mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 263,25 €   |
| 543-171B    |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-394B mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 327,75 €   |
| 543-211     |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-551D mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 466,50 €   |
| 543-213     |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-553D mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 507,00 €   |
| 543-215     |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-553D mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 507,00 €   |
| 543-231     |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-551D mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 466,50 €   |
| 543-233     |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-553D mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 507,00 €   |
| 543-235     |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-553D mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 507,00 €   |
| 543-250B    |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-390B mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 263,25 €   |
| 543-251B    |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-391B mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 264,00 €   |
| 543-254B    |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-394B mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 327,75 €   |
| 543-257B    |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-575 mit Werkskalibrierschein  |   |  |                                      | 240,00 €   |
| 543-260B    |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-300B mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 329,25 €   |
| 543-264B    |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-310B mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 371,25 €   |
| 543-270B    |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-400B mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 199,50 €   |
| 543-271B    |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-401B mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 199,50 €   |
| 543-274B    |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-404B mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 243,00 €   |
| 543-277B    |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-570 mit Werkskalibrierschein  |   |  |                                      | 174,75 €   |
| 543-280B    |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-350B mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 494,25 €   |
| 543-281B    |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-351B mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 494,25 €   |
| 543-285B    |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-340B mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 404,25 €   |
| 543-290B    |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-390B mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 263,25 €   |
| 543-300B    | 45,00 €                    | 190,60 €  | 205,00 €  | 218,40 €   |                                      |  |
| 543-310B    | 45,00 €                    | 190,60 €  | 205,00 €  | 218,40 €   |                                      |  |
| 543-340B    | 45,00 €                    | 190,60 €  | 205,00 €  | 218,40 €   |                                      |  |
| 543-350B    | 45,00 €                    | 307,90 €  | 313,00 €  | 340,80 €   |                                      |  |
| 543-390B    | 45,00 €                    | 174,20 €  | 188,60 €  | 202,00 €   |                                      |  |
| 543-391B    | 45,00 €                    | 174,20 €  | 188,60 €  | 202,00 €   |                                      |  |
| 543-394B    | 45,00 €                    | 206,80 €  | 221,20 €  | 234,60 €   |                                      |  |
| 543-400B    | 45,00 €                    | 133,60 €  | 148,00 €  | 161,40 €   |                                      |  |
| 543-401B    | 45,00 €                    | 133,60 €  | 148,00 €  | 161,40 €   |                                      |  |
| 543-404B    | 45,00 €                    | 159,80 €  | 174,20 €  | 187,60 €   |                                      |  |
| 543-411     |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-551D mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 466,50 €   |
| 543-413     |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-553D mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 507,00 €   |
| 543-415     |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-553D mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 507,00 €   |
| 543-431     |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-551D mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 466,50 €   |
| 543-433     |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-553D mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 507,00 €   |

| Code Nr.  | A<br>Small part-<br>repair | B<br>Complete-<br>repair  | B 1<br>as B inclusive<br>calibration<br>certificate<br>for special<br>price | B 2<br>as B inclusive<br>DAKKS-<br>calibration certificate<br>with inspection<br>sticker for special | C<br>Replacement into<br>new machine | D<br>Replacement into<br>new machine<br>inclusive free<br>calibration<br>certificate |
|---|----------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--|
| 543-435   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-553D mit Werkskalibrierschein   |   |  |                                      | 507,00 €   |
| 543-450B  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-470B mit Werkskalibrierschein   |   |  |                                      | 316,50 €   |
| 543-454B  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-474B mit Werkskalibrierschein   |   |  |                                      | 279,00 €   |
| 543-460B  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-490B mit Werkskalibrierschein   |   |  |                                      | 477,00 €   |
| 543-464B  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-494B mit Werkskalibrierschein   |   |  |                                      | 433,50 €   |
| 543-470B  | 45,00 €                    | 206,80 €  | 225,40 €  | 242,90 €   |                                      |  |
| 543-474B  | 45,00 €                    | 180,80 €  | 199,30 €  | 216,80 €   |                                      |  |
| 543-480B  | 45,00 €                    | 201,70 €  | 220,20 €  | 258,30 €   |                                      |  |
| 543-485B  | 45,00 €                    | 240,70 €  | 269,60 €  | 297,40 €   |                                      |  |
| 543-490B  | 45,00 €                    | 252,70 €  | 281,50 €  | 309,30 €   |                                      |  |
| 543-494B  | 45,00 €                    | 226,60 €  | 255,40 €  | 283,30 €   |                                      |  |
| 543-500B  | 45,00 €                    | 151,50 €  | 165,90 €  | 179,30 €   |                                      |  |
| 543-505B  |                            | Austausch mit Werkskalibrierschein                              |   |  |                                      | 114,00 €   |
| 543-511   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-551D mit Werkskalibrierschein   |   |  |                                      | 466,50 €   |
| 543-513   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-553D mit Werkskalibrierschein   |   |  |                                      | 507,00 €   |
| 543-515   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-553D mit Werkskalibrierschein   |   |  |                                      | 507,00 €   |
| 543-531   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-551D mit Werkskalibrierschein   |   |  |                                      | 466,50 €   |
| 543-533   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-551D mit Werkskalibrierschein   |   |  |                                      | 466,50 €   |
| 543-535   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-553D mit Werkskalibrierschein   |   |  |                                      | 507,00 €   |
| 543-551D  | 45,00 €                    | 287,20 €  | 305,70 €  | 323,20 €   |                                      |  |
| 543-553D  | 45,00 €                    | 287,20 €  | 316,00 €  | 343,80 €   |                                      |  |
| 543-557D  | 45,00 €                    | 311,60 €  | 340,40 €  | 347,60 €   |                                      |  |
| 543-561D  | 45,00 €                    | 287,10 €  | 305,60 €  | 343,70 €   |                                      |  |
| 543-563D  | 45,00 €                    | 306,60 €  | 335,50 €  | 414,80 €   |                                      |  |
| 543-570   | 45,00 €                    | 113,50 €  | 127,90 €  | 141,30 €   |                                      |  |
| 543-575   | 45,00 €                    | 118,50 €  | 132,90 €  | 146,30 €   |                                      |  |
| 543-580   | 45,00 €                    | 126,60 €  | 141,00 €  | 154,40 €   |                                      |  |
| 543-585   | 45,00 €                    | 159,80 €  | 174,20 €  | 187,60 €   |                                      |  |
| 543-601B  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-781B mit Werkskalibrierschein   |   |  |                                      | 111,75 €   |
| 543-681B  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-781B mit Werkskalibrierschein   |   |  |                                      | 111,75 €   |
| 543-682B  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 543-782B mit Werkskalibrierschein   |   |  |                                      | 116,25 €   |
| 543-690B  | 45,00 €                    | 152,30 €  | 166,80 €  | 180,10 €   |                                      |  |
| 543-694B  | 45,00 €                    | 171,30 €  | 185,70 €  | 199,10 €   |                                      |  |
| 543-781B  |                            |   |   |  |                                      | 111,75 €   |
| 543-782B  |                            |   |   |  |                                      | 116,25 €   |
| 547-251   | 45,00 €                    | 223,10 €  |   |  |                                      |  |
| 547-252   | 45,00 €                    | 223,10 €  |   |  |                                      |  |
| 547-301   | 45,00 €                    | 176,00 €  |   |  |                                      |  |
| 547-313   | 45,00 €                    | 176,00 €  |   |  |                                      |  |
| 547-315   | 45,00 €                    | 176,00 €  |   |  |                                      |  |
| 547-321   | 45,00 €                    | 160,80 €  |   |  |                                      |  |
| 547-360   | 45,00 €                    | 176,00 €  |   |  |                                      |  |
| 547-401   | 45,00 €                    | 223,10 €  |   |  |                                      |  |
| !!! Serie 547- falls Messuhr nicht reparabel ist A Preis & Preis für neue Messuhr !!! |                            |   |   |  |                                      |  |
| 550-101   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 550-301-20 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 264,75 €   |
| 550-201-10/20   | 45,00 €                    | 122,90 €  | 129,60 €  | 135,20 €   |                                      |  |
| 550-201-50  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 550-301-20 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 264,75 €   |
| 550-202-50  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 550-331-10 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 317,25 €   |
| 550-203-10  | 45,00 €                    | 204,20 €  | 221,80 €  | 240,30 €   |                                      |  |
| 550-203-50  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 550-203-10 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 470,25 €   |
| 550-205-10  | 45,00 €                    | 204,20 €  | 240,00 €  | 268,30 €   |                                      |  |
| 550-205-50  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 550-205-10 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 531,75 €   |
| 550-207-10  | 45,00 €                    | 212,20 €  | 248,20 €  | 284,30 €   |                                      |  |
| 550-207-50  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 550-207-10 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 906,75 €   |
| 550-231-10  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 550-331-10 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 317,25 €   |
| 550-301-10/20   | 45,00 €                    | 134,80 €  | 141,50 €  | 147,20 €   |                                      |  |
| 550-331-10  | 45,00 €                    | 176,70 €  | 188,10 €  | 200,70 €   |                                      |  |
| 551-101   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 551-301-20 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 284,25 €   |
| 551-201-10/20   | 45,00 €                    | 138,20 €  | 144,90 €  | 150,60 €   |                                      |  |
| 551-201-50  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 551-301-20 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 284,25 €   |
| 551-202-50  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 551-331-10 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 316,50 €   |
| 551-204-10  | 45,00 €                    | 200,20 €  | 217,70 €  | 236,30 €   |                                      |  |



| Code Nr.   | A<br>Small part-<br>repair | B<br>Complete-<br>repair  | B 1<br>as B inclusive<br>calibration<br>certificate<br>for special<br>price | B 2<br>as B inclusive<br>DAKKS-<br>calibration certificate<br>with inspection<br>sticker for special | C<br>Replacement into<br>new machine | D<br>Replacement into<br>new machine<br>inclusive free<br>calibration<br>certificate |
|--|----------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--|
| 551-204-50   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 551-204-10 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 591,75 €   |
| 551-206-10   | 45,00 €                    | 204,20 €  | 240,30 €  | 276,30 €   |                                      |  |
| 551-206-50   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 551-206-10 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 816,00 €   |
| 551-207-10   | 45,00 €                    | 204,20 €  | 240,30 €  | 276,30 €   |                                      |  |
| 551-207-50   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 551-207-10 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 988,50 €   |
| 551-231-10   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 551-331-10 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 316,50 €   |
| 551-301-10/-20   | 45,00 €                    | 149,00 €  | 155,70 €  | 161,40 €   |                                      |  |
| 551-331-10   | 45,00 €                    | 187,20 €  | 198,50 €  | 210,80 €   |                                      |  |
| 552-103  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 552-302-10 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 737,25 €   |
| 552-105/-50  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 552-303-10 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 815,25 €   |
| 552-107/-50  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 552-304-10 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 1.191,75 €   |
| 552-150  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 552-150-10 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 1.085,25 €   |
| 552-151  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 552-151-10 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 1.176,75 €   |
| 552-155  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 552-155-10 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 1.085,25 €   |
| 552-156  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 552-156-10 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 1.176,75 €   |
| 552-181  |                            | Austausch in 552-181-10   |   |  | 848,25 €                             |  |
| 552-182  |                            | Austausch in 552-182-10   |   |  | 951,00 €                             |  |
| 552-302  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 552-302-10 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 737,25 €   |
| 552-303  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 552-303-10 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 815,25 €   |
| 552-304  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 552-304-10 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 1.191,75 €   |
| 552-305  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 552-305-10 mit Werkskalibrierschein |   |  |                                      | 1.516,50 €   |
| 552-150-10   | 45,00 €                    | 280,90 €  | 298,40 €  | 316,90 €   |                                      |  |
| 552-151-10   | 45,00 €                    | 280,90 €  | 316,90 €  | 353,00 €   |                                      |  |
| 552-152-10   | 45,00 €                    | 280,90 €  | 316,90 €  | 353,00 €   |                                      |  |
| 552-153-10   | 45,00 €                    | 280,90 €  | 346,80 €  |  |                                      |  |
| 552-154-10   | 45,00 €                    | 280,90 €  | 346,80 €  |  |                                      |  |
| 552-155-10   | 45,00 €                    | 280,90 €  | 298,40 €  | 316,90 €   |                                      |  |
| 552-156-10   | 45,00 €                    | 280,90 €  | 316,90 €  | 353,00 €   |                                      |  |
| 552-181-10   | 45,00 €                    | 259,50 €  | 277,00 €  |  |                                      |  |
| 552-182-10   | 45,00 €                    | 259,50 €  | 295,50 €  |  |                                      |  |
| 552-183-10   | 45,00 €                    | 259,50 €  | 295,50 €  |  |                                      |  |
| 552-184-10   | 45,00 €                    | 259,50 €  | 325,40 €  |  |                                      |  |
| 552-185-10   | 45,00 €                    | 259,50 €  | 325,40 €  |  |                                      |  |
| 552-302-10   | 45,00 €                    | 280,90 €  | 298,40 €  | 316,90 €   |                                      |  |
| 552-303-10   | 45,00 €                    | 280,90 €  | 316,90 €  | 353,00 €   |                                      |  |
| 552-304-10   | 45,00 €                    | 318,50 €  | 354,50 €  | 390,60 €   |                                      |  |
| 552-305-10   | 45,00 €                    | 318,50 €  | 384,40 €  |  |                                      |  |
| 552-306-10   | 45,00 €                    | 318,50 €  | 384,40 €  |  |                                      |  |
| * 568-010  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 568-014                             |   |  | 791,25 €                             |  |
| * 568-012  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 568-014                             |   |  | 791,25 €                             |  |
| * 568-014  | 45,00 €                    | 358,50 €  |   |  |                                      |  |
| !!! * nur Basisgerät !!! - ohne Messköpfe  |                            |   |   |  |                                      |  |
| !!! Serie 568- zzgl. Preis für Reparatur bzw. Austausch der jeweiligen defekten Messköpfe siehe folgende Tabelle !!! |                            |   |   |  |                                      |  |
| 952907   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 04AZB137                            |   |  | 213,75 €                             |  |
| 8-10mm   |                            |   |   |  |                                      |  |
| 952908   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 04AZB138                            |   |  | 213,75 €                             |  |
| 10-12mm  |                            |   |   |  |                                      |  |
| 952605   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 04AZA719                            |   |  | 190,50 €                             |  |
| 12-16mm  |                            |   |   |  |                                      |  |
| 952606   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 04AZA720                            |   |  | 190,50 €                             |  |
| 16-20mm  |                            |   |   |  |                                      |  |
| 952607   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 04AZA728                            |   |  | 206,25 €                             |  |
| 20-25mm  |                            |   |   |  |                                      |  |
| 952608   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 04AZA729                            |   |  | 206,25 €                             |  |
| 25-30mm  |                            |   |   |  |                                      |  |
| 954643 / 982147  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 04AZA737                            |   |  | 223,50 €                             |  |
| 30-40mm  |                            |   |   |  |                                      |  |
| 954644 / 982148  |                            | Gerät zu alt - Austausch in 04AZA738                            |   |  | 223,50 €                             |  |
| 40-50mm  |                            |   |   |  |                                      |  |
| 982174   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 04AZA750                            |   |  | 255,75 €                             |  |
| 50-63mm  |                            |   |   |  |                                      |  |
| 982175   |                            | Gerät zu alt - Austausch in 04AZA751                            |   |  | 264,75 €                             |  |
| 62-75mm  |                            |   |   |  |                                      |  |

| Code Nr.          | A<br>Small part-<br>repair | B<br>Complete-<br>repair                                       | B 1<br>as B inclusive<br>calibration<br>certificate<br>for special<br>price | B 2<br>as B inclusive<br>DAKKS-<br>calibration certificate<br>with inspection<br>sticker for special | C<br>Replacement into<br>new machine | D<br>Replacement into<br>new machine<br>inclusive free<br>calibration<br>certificate |
|-------------------|----------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|
| 982176            |                            | Gerät zu alt - Austausch in 04AZA752                           |   |  | 272,25 €                             |  |
| 75-87mm           |                            |  |   |  |                                      |  |
| 982177            |                            | Gerät zu alt - Austausch in 04AZA753                           |   |  | 297,00 €                             |  |
| 87-100mm          |                            |  |   |  |                                      |  |
| 04AZA044          | 45,00 €                    | 303,60 €   |   |  |                                      |  |
| 50-63/62-75mm     |                            |  |   |  |                                      |  |
| 04AZA045          | 45,00 €                    | 342,70 €   |   |  |                                      |  |
| 75-88/87-100mm    |                            |  |   |  |                                      |  |
| 04AZA046          | 45,00 €                    | 342,70 €   |   |  |                                      |  |
| 100-113/112-125mm |                            |  |   |  |                                      |  |
|                   |                            |  |   |  |                                      |  |
|                   |                            | * Messköpfe Titanbeschichtet                                   |   |  |                                      |  |
| * 04AZB136        |                            | Austausch  |   |  | 213,75 €                             |  |
| 6-8mm             |                            |  |   |  |                                      |  |
| * 04AZB137        |                            | Austausch  |   |  | 213,75 €                             |  |
| 8-10mm            |                            |  |   |  |                                      |  |
| * 04AZB138        |                            | Austausch  |   |  | 213,75 €                             |  |
| 10-12mm           |                            |  |   |  |                                      |  |
| * 04AZA719        | 45,00 €                    | 113,70 €   |   |  |                                      |  |
| 12-16mm           |                            |  |   |  |                                      |  |
| * 04AZA720        | 45,00 €                    | 113,70 €   |   |  |                                      |  |
| 16-20mm           |                            |  |   |  |                                      |  |
| * 04AZA728        | 45,00 €                    | 129,90 €   |   |  |                                      |  |
| 20-25mm           |                            |  |   |  |                                      |  |
| * 04AZA729        | 45,00 €                    | 129,90 €   |   |  |                                      |  |
| 25-30mm           |                            |  |   |  |                                      |  |
| * 04AZA737        | 45,00 €                    | 135,30 €   |   |  |                                      |  |
| 30-40mm           |                            |  |   |  |                                      |  |
| * 04AZA738        | 45,00 €                    | 135,30 €   |   |  |                                      |  |
| 40-50mm           |                            |  |   |  |                                      |  |
| * 04AZA750        | 45,00 €                    | 140,70 €   |   |  |                                      |  |
| 50-63mm           |                            |  |   |  |                                      |  |
| * 04AZA751        | 45,00 €                    | 142,10 €   |   |  |                                      |  |
| 62-75mm           |                            |  |   |  |                                      |  |
| * 04AZA752        | 45,00 €                    | 146,20 €   |   |  |                                      |  |
| 75-88mm           |                            |  |   |  |                                      |  |
| * 04AZA753        | 45,00 €                    | 157,00 €   |   |  |                                      |  |
| 87-100mm          |                            |  |   |  |                                      |  |
| * 04AZA935        | 45,00 €                    | 270,60 €   |   |  |                                      |  |
| 50-63/62-75mm     |                            |  |   |  |                                      |  |
| * 04AZA936        | 45,00 €                    | 378,70 €   |   |  |                                      |  |
| 75-88/87-100mm    |                            |  |   |  |                                      |  |
| * 04AZA937        | 45,00 €                    | 411,20 €   |   |  |                                      |  |
| 100-113/112-125mm |                            |  |   |  |                                      |  |
|                   |                            |  |   |  |                                      |  |
| 570-202           |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel                            |   |  |                                      |  |
| 570-203           |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel                            |   |  |                                      |  |
| 570-205           |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel                            |   |  |                                      |  |
| 570-206           |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel                            |   |  |                                      |  |
| 570-223           |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel                            |   |  |                                      |  |
| 570-225           |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel                            |   |  |                                      |  |
| 570-226           |                            | Gerät zu alt - nicht mehr reparabel                            |   |  |                                      |  |
| 570-227           | 45,00 €                    | 235,40 €   | 258,00 €  | 276,60 €   |                                      |  |
| 570-228           |                            | Gerät zu alt - Austausch in 570-302                            |   |  | 453,00 €                             |  |
| 570-229           |                            | Gerät zu alt - Austausch in 570-304                            |   |  | 791,25 €                             |  |
| 570-230           | 45,00 €                    | 552,10 €   | 644,80 €  | 727,20 €   |                                      |  |
| 570-302           | 45,00 €                    | 240,70 €   | 263,40 €  | 281,90 €   |                                      |  |
| 570-304           | 45,00 €                    | 310,40 €   | 356,80 €  | 397,00 €   |                                      |  |
|                   |                            | !!! Serie 570- zzgl. Preis für Halter & Nadel falls defekt !!! |   |  |                                      |  |
|                   |                            |  |   |  |                                      |  |
| 571-201-10        |                            | Gerät zu alt - Austausch in 571-201-30                         |   |  | 252,00 €                             |  |
| 571-202-10        |                            | Gerät zu alt - Austausch in 571-202-30                         |   |  | 302,25 €                             |  |
| 571-202-20/30     | 45,00 €                    | 125,60 €   | 132,30 €  | 137,90 €   |                                      |  |
| 571-203-10        |                            | Gerät zu alt - Austausch in 571-203-20                         |   |  | 329,25 €                             |  |
| 571-203-20        | 45,00 €                    | 135,30 €   | 146,70 €  | 159,00 €   |                                      |  |


| Code Nr.         | A<br>Small part-<br>repair | B<br>Complete-<br>repair               | B 1<br>as B inclusive<br>calibration<br>certificate<br>for special<br>price | B 2<br>as B inclusive<br>DAkKS-<br>calibration certificate<br>with inspection<br>sticker for special | C<br>Replacement into<br>new machine | D<br>Replacement into<br>new machine<br>inclusive free<br>calibration<br>certificate |
|------------------|----------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|
| 571-204          |                            | Gerät zu alt - Austausch in 571-204-10 |   |  | 567,75 €                             |  |
| 571-204-10       | 45,00 €                    | 200,20 €                               | 217,70 €  | 236,30 €   |                                      |  |
| 571-205          |                            | Gerät zu alt - Austausch in 571-205-10 |   |  | 667,50 €                             |  |
| 571-205-10       | 45,00 €                    | 205,60 €                               | 241,60 €  | 277,70 €   |                                      |  |
| 571-206          |                            | Gerät zu alt - Austausch in 571-206-10 |   |  | 724,50 €                             |  |
| 571-206-10       | 45,00 €                    | 221,90 €                               | 257,90 €  | 294,00 €   |                                      |  |
| 571-207          |                            | Gerät zu alt - Austausch in 571-207-10 |   |  | 798,75 €                             |  |
| 571-207-10       | 45,00 €                    | 232,70 €                               | 268,70 €  | 304,80 €   |                                      |  |
| 571-251/10/20    | 45,00 €                    | 168,20 €                               | 174,90 €  | 180,60 €   |                                      |  |
| 571-252/10/20    | 45,00 €                    | 173,10 €                               | 179,80 €  | 185,50 €   |                                      |  |
| 571-253/10/20    | 45,00 €                    | 184,00 €                               | 195,30 €  | 207,60 €   |                                      |  |
| 571-254/10       | 45,00 €                    | 168,20 €                               | 174,90 €  | 180,60 €   |                                      |  |
| 571-255/10       | 45,00 €                    | 173,10 €                               | 184,50 €  | 196,80 €   |                                      |  |
| 571-301/10       | 45,00 €                    | 168,20 €                               | 174,90 €  | 180,60 €   |                                      |  |
| 571-302/10       | 45,00 €                    | 173,10 €                               | 179,80 €  | 196,80 €   |                                      |  |
| 572-200-10/20/30 | 45,00 €                    | 120,10 €                               |   |  |                                      |  |
| 572-201-10/20/30 | 45,00 €                    | 123,70 €                               |   |  |                                      |  |
| 572-202-10/20/30 | 45,00 €                    | 125,60 €                               |   |  |                                      |  |
| 572-203-10       | 45,00 €                    | 129,90 €                               |   |  |                                      |  |
| 572-223          |                            | Austausch in 572-203-10                |   |  | 395,90 €                             |  |
| 572-224          |                            | Austausch in 572-464                   |   |  | 574,80 €                             |  |
| 572-225          |                            | Austausch in 572-465                   |   |  | 666,20 €                             |  |
| 572-226          |                            | Austausch in 572-466                   |   |  | 1.109,85 €                           |  |
| 572-227          |                            | Austausch in 572-467                   |   |  | 1.246,60 €                           |  |
| 572-300-10       | 45,00 €                    | 141,20 €                               |   |  |                                      |  |
| 572-301-10       | 45,00 €                    | 147,80 €                               |   |  |                                      |  |
| 572-302-10       | 45,00 €                    | 156,00 €                               |   |  |                                      |  |
| 572-303-10       | 45,00 €                    | 247,40 €                               |   |  |                                      |  |
| 572-320          |                            | Austausch in 572-300-10                |   |  | 236,90 €                             |  |
| 572-321          |                            | Austausch in 572-301-10                |   |  | 245,70 €                             |  |
| 572-322          |                            | Austausch in 572-302-10                |   |  | 254,40 €                             |  |
| 572-323          |                            | Austausch in 572-303-10                |   |  | 407,85 €                             |  |
| 572-324          |                            | Austausch in 572-564                   |   |  | 574,80 €                             |  |
| 572-325          |                            | Austausch in 572-565                   |   |  | 666,20 €                             |  |
| 572-326          |                            | Austausch in 572-566                   |   |  | 1.109,85 €                           |  |
| 572-327          |                            | Austausch in 572-567                   |   |  | 1.246,60 €                           |  |
| 572-420          |                            | Austausch in 572-460                   |   |  | 346,65 €                             |  |
| 572-421          |                            | Austausch in 572-461                   |   |  | 403,90 €                             |  |
| 572-422          |                            | Austausch in 572-462                   |   |  | 447,60 €                             |  |
| 572-423          |                            | Austausch in 572-463                   |   |  | 508,80 €                             |  |
| 572-424          |                            | Austausch in 572-464                   |   |  | 574,80 €                             |  |
| 572-425          |                            | Austausch in 572-465                   |   |  | 666,20 €                             |  |
| 572-426          |                            | Austausch in 572-466                   |   |  | 1.109,85 €                           |  |
| 572-427          |                            | Austausch in 572-467                   |   |  | 1.246,60 €                           |  |
| 572-440          |                            | Austausch in 572-480-10                |   |  | 346,65 €                             |  |
| 572-441          |                            | Austausch in 572-481-10                |   |  | 403,90 €                             |  |
| 572-442          |                            | Austausch in 572-482-10                |   |  | 447,60 €                             |  |
| 572-443          |                            | Austausch in 572-483-10                |   |  | 508,80 €                             |  |
| 572-444          |                            | Austausch in 572-484-10                |   |  | 574,80 €                             |  |
| 572-445          |                            | Austausch in 572-485-10                |   |  | 666,20 €                             |  |
| 572-446          |                            | Austausch in 572-486-10                |   |  | 1.109,85 €                           |  |
| 572-447          |                            | Austausch in 572-487-10                |   |  | 1.246,60 €                           |  |
| 572-460          | 45,00 €                    | 178,80 €                               |   |  |                                      |  |
| 572-461          | 45,00 €                    | 178,80 €                               |   |  |                                      |  |
| 572-462          | 45,00 €                    | 184,00 €                               |   |  |                                      |  |
| 572-463          | 45,00 €                    | 189,40 €                               |   |  |                                      |  |
| 572-464          | 45,00 €                    | 200,30 €                               |   |  |                                      |  |
| 572-465          | 45,00 €                    | 205,60 €                               |   |  |                                      |  |
| 572-466          | 45,00 €                    | 232,70 €                               |   |  |                                      |  |
| 572-467          | 45,00 €                    | 238,00 €                               |   |  |                                      |  |
| 572-480/10       | 45,00 €                    | 178,80 €                               |   |  |                                      |  |
| 572-481/10       | 45,00 €                    | 184,00 €                               |   |  |                                      |  |
| 572-482/10       | 45,00 €                    | 189,40 €                               |   |  |                                      |  |
| 572-483/10       | 45,00 €                    | 194,80 €                               |   |  |                                      |  |

Lasergravuren bis 10 Zeichen Preis: 5,30 €, Logos, Sonderwünsche etc. auf Anfrage.

Service Reparaturdienst; Preisliste gültig ab 01.06.2019; € EURO Nettopreise zzgl. MwSt.

| Code Nr.           | A<br>Small part-<br>repair | B<br>Complete-<br>repair | B 1<br>as B inclusive<br>calibration<br>certificate<br>for special<br>price | B 2<br>as B inclusive<br>DAKKS-<br>calibration certificate<br>with inspection<br>sticker for special | C<br>Replacement into<br>new machine | D<br>Replacement into<br>new machine<br>inclusive free<br>calibration<br>certificate |
|--------------------|----------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| 572-484/-10        | 45,00 €                    | 205,60 €                 |   |  |                                      |  |
| 572-485/-10        | 45,00 €                    | 221,90 €                 |   |  |                                      |  |
| 572-486/-10        | 45,00 €                    | 232,70 €                 |   |  |                                      |  |
| 572-487/-10        | 45,00 €                    | 243,50 €                 |   |  |                                      |  |
| 572-500            |                            | Austausch in 572-560     |   |  | 346,65 €                             |  |
| 572-501            |                            | Austausch in 572-561     |   |  | 403,90 €                             |  |
| 572-502            |                            | Austausch in 572-562     |   |  | 447,60 €                             |  |
| 572-503            |                            | Austausch in 572-563     |   |  | 508,80 €                             |  |
| 572-504            |                            | Austausch in 572-564     |   |  | 574,80 €                             |  |
| 572-505            |                            | Austausch in 572-565     |   |  | 666,20 €                             |  |
| 572-506            |                            | Austausch in 572-566     |   |  | 1.109,85 €                           |  |
| 572-507            |                            | Austausch in 572-567     |   |  | 1.176,00 €                           |  |
| 572-520            |                            | Austausch in 572-560     |   |  | 346,65 €                             |  |
| 572-521            |                            | Austausch in 572-561     |   |  | 403,90 €                             |  |
| 572-522            |                            | Austausch in 572-562     |   |  | 447,60 €                             |  |
| 572-523            |                            | Austausch in 572-563     |   |  | 508,80 €                             |  |
| 572-524            |                            | Austausch in 572-564     |   |  | 574,80 €                             |  |
| 572-525            |                            | Austausch in 572-565     |   |  | 666,20 €                             |  |
| 572-526            |                            | Austausch in 572-566     |   |  | 1.109,85 €                           |  |
| 572-527            |                            | Austausch in 572-567     |   |  | 1.176,00 €                           |  |
| 572-560            | 45,00 €                    | 178,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 572-561            | 45,00 €                    | 178,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 572-562            | 45,00 €                    | 184,00 €                 |   |  |                                      |  |
| 572-563            | 45,00 €                    | 189,40 €                 |   |  |                                      |  |
| 572-564            | 45,00 €                    | 200,30 €                 |   |  |                                      |  |
| 572-565            | 45,00 €                    | 205,60 €                 |   |  |                                      |  |
| 572-566            | 45,00 €                    | 232,70 €                 |   |  |                                      |  |
| 572-567            | 45,00 €                    | 238,00 €                 |   |  |                                      |  |
| 572-580/-10        | 45,00 €                    | 178,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 572-581/-10        | 45,00 €                    | 178,80 €                 |   |  |                                      |  |
| 572-582/-10        | 45,00 €                    | 184,00 €                 |   |  |                                      |  |
| 572-583/-10        | 45,00 €                    | 189,40 €                 |   |  |                                      |  |
| 572-584/-10        | 45,00 €                    | 200,30 €                 |   |  |                                      |  |
| 572-585/-10        | 45,00 €                    | 205,60 €                 |   |  |                                      |  |
| 572-586/-10        | 45,00 €                    | 232,70 €                 |   |  |                                      |  |
| 572-587/-10        | 45,00 €                    | 238,00 €                 |   |  |                                      |  |
| 572-600            | 45,00 €                    | 123,70 €                 |   |  |                                      |  |
| 572-601            | 45,00 €                    | 129,90 €                 |   |  |                                      |  |
| 572-602            | 45,00 €                    | 135,30 €                 |   |  |                                      |  |
| 573-102-10/-50     | 45,00 €                    | 145,10 €                 | 151,80 €  | 157,50 €   |                                      |  |
| 573-103-50         | 45,00 €                    | 145,10 €                 | 156,50 €  | 168,80 €   |                                      |  |
| 573-105-10/-50     | 45,00 €                    | 145,10 €                 | 151,80 €  | 157,50 €   |                                      |  |
| 573-106-10/-50     | 45,00 €                    | 145,10 €                 | 151,80 €  | 157,50 €   |                                      |  |
| 573-116-10         | 45,00 €                    | 396,80 €                 | 403,50 €  |  |                                      |  |
| 573-117-10         | 45,00 €                    | 396,80 €                 | 408,10 €  |  |                                      |  |
| 573-121-10/-50     | 45,00 €                    | 193,60 €                 | 200,30 €  | 206,00 €   |                                      |  |
| 573-125-10/-50     | 45,00 €                    | 212,20 €                 | 218,90 €  | 224,50 €   |                                      |  |
| 573-134-10/-50     | 45,00 €                    | 142,30 €                 | 149,00 €  | 154,70 €   |                                      |  |
| 573-142-10         | 45,00 €                    | 142,30 €                 | 149,00 €  | 154,70 €   |                                      |  |
| 573-145-10/-20/-50 | 45,00 €                    | 142,30 €                 | 149,00 €  | 154,70 €   |                                      |  |
| 573-146-10/-50     | 45,00 €                    | 142,30 €                 | 149,00 €  | 154,70 €   |                                      |  |
| 573-151-10/-50     | 45,00 €                    | 142,30 €                 | 149,00 €  | 154,70 €   |                                      |  |
| 573-152-10         | 45,00 €                    | 142,30 €                 | 149,00 €  | 154,70 €   |                                      |  |
| 573-161-10         | 45,00 €                    | 142,30 €                 | 149,00 €  | 154,70 €   |                                      |  |
| 573-173-50         | 45,00 €                    | 164,00 €                 | 175,30 €  | 187,70 €   |                                      |  |
| 573-181-10/-20/-30 | 45,00 €                    | 142,30 €                 | 149,00 €  | 154,70 €   |                                      |  |
| 573-182-10/-20/-30 | 45,00 €                    | 142,30 €                 | 149,00 €  | 154,70 €   |                                      |  |
| 573-191-10/-20/-30 | 45,00 €                    | 201,70 €                 | 208,40 €  | 214,10 €   |                                      |  |
| 573-601/-20        | 45,00 €                    | 145,10 €                 | 151,80 €  | 157,50 €   |                                      |  |
| 573-602/-20        | 45,00 €                    | 145,10 €                 | 151,80 €  | 157,50 €   |                                      |  |
| 573-614            | 45,00 €                    | 145,10 €                 | 151,80 €  | 157,50 €   |                                      |  |
| 573-615/-20        | 45,00 €                    | 145,10 €                 | 151,80 €  | 157,50 €   |                                      |  |
| 573-616/-20        | 45,00 €                    | 145,10 €                 | 151,80 €  | 157,50 €   |                                      |  |
| 573-622/-20        | 45,00 €                    | 193,60 €                 | 200,30 €  | 206,00 €   |                                      |  |






### Whatever your challenges are, Mitutoyo supports you from start to finish.

Mitutoyo is not only a manufacturer of top quality measuring products but one that also offers qualified support for the lifetime of the equipment, backed up by comprehensive services that ensure your staff can make the very best use of the investment.

Apart from the basics of calibration and repair, Mitutoyo offers product and metrology training, as well as IT support for the sophisticated software used in modern measuring technology. We can also design, build, test and deliver bespoke measuring solutions and even, if deemed cost-effective, take your critical measurement challenges in-house on a sub-contract basis.



Find additional product literature and our product catalogue

[www.mitutoyo.eu](http://www.mitutoyo.eu)

**Note:** MITUTOYO is either registered trademarks or trademarks of Mitutoyo Corp. in Japan and/or other countries/regions. Other product, company and brand names mentioned herein are for identification purposes only and may be the trademarks of their respective holders. Product illustrations are without obligation. Product descriptions, in particular any and all technical specifications, are only binding when explicitly agreed upon.

# Mitutoyo

## Mitutoyo Deutschland GmbH

Borsigstraße 8-10  
41469 Neuss

Tel. +49 (0) 2137-102-0

Fax +49 (0) 2137- 102-355

[werkstatt@mitutoyo.de](mailto:werkstatt@mitutoyo.de)

[www.mitutoyo.de](http://www.mitutoyo.de)